

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	370418/7/24-9573	Data raportu	19-07-2024
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	18-07-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/53764/24/07/15	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF87NN001653
Marka, model	AUDI A8 [4N] 21-
Typ, wersja	A8 55 TFSI mHEV Quattro Tiptr.
Numer rejestracyjny	WJ4884K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2995 ccm/250 kW
Stan licznika	69 649 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	14-03-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

17-calowe hamulce tarczowe na przedniej osi, z układzinami ECE, 18-calowe hamulce tarczowe na przedniej osi, z układzinami ECE, ABS, Alarm, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi Virtual Cockpit - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników, Audi parking system plus - czujnik parkowania - przód i tył, Audi pre sense rear, Audi sound system (10 głośników z głośnikiem centr. i subwoofer. 6 kanałowym oraz wzmacniacz 180W), Dolne aplikacje dekoracyjne na tablicy rozdzielczej pokryte lakierem grafitowo szarym, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Felgi aluminiowe 18 (5 ramion) V-design, Fotele przednie komfortowe, konturowe regulowane elektrycznie z pamięcią w sportowej stylistyce, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z manualną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele tylne i oparcie, bez funkcji składania, Gałka dźwigni skrzyni biegów obszyte skórą, Górne aplikacje z brązowo-szarego Naturell drewna jesionowego na tablicy rozdzielczej, konsoli śr., ISOFIX i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Immobilizer, Instalacja elektryczna 12V, Kierownica wielofunkcyjna - skórzana z elektryczną regulacją pozycji, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Końcówki układu wydechowego, Lakier uni, Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem światła i dynamicznymi kierunkowskazami, Lampy tylne w technologii OLED ze specjalną grafiką 1, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe w drzwiach, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Oznaczenie modelu, Pakiet oświetlenia Ambiente, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni komfortowy, ze schowkiem, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Przyciski obsługowe czarne, matowe, Quattro z regulowaną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, Radio MMI plus z MMI touch response, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, System dachu, bez rozsuwanego dachu, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation z MMI touch response, Szyba przednia, termoizolacyjna, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Tapicerka skórzana Valcona, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ zmywania reflektorów, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wyposażenie bazowe, bez pakietu skózanego, Zagłówki z tyłu z manualną regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension, Zderzaki wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźwaniu się koła, Światła do jazdy dziennej LED, Audi Smartphone Interface, Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii, Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 20" (20-ramienne) grafitowoszare, polerowane, Fotele przednie i tylne - ogrzewane, Fotele przednie i tylne z funkcją wentylacji, Gniazdo 230V w bagażniku, Jonizacja i aromatyzacja, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lampki do czytania Matrix LED - dodatkowo z tyłu, Lampy przednie Digital Matrix Light, Ogrzewanie postojowe i wentylacja, Pakiet pojedynczych siedzeń z tyłu, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus, Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim, Pakiet wyposażenia bagażnika, Panel obsługowy, centralny ze sterowaniem podparca pod nogi, przedłużona tylna konsola środkowa, Przyciski obsługowe czarne z połyskiem z haptycznym feedbackiem z pakietem wnętrza w optyce aluminium, Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - szyba tylna oraz szyby boczne, Szyby podwójne dźwiękoszczelne, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tuner TV - cyfrowy z systemem CI+ PayTV + cyfrowy tuner radiowy, Współpraca z LTE dla Audi phone box, Zestaw narzędzi z podnośnikiem, Złącze USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	265/40 20 104Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	265/40 20 104Y	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Przysłona zderzaka przedniego boczna L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - Inne 1