

Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 397570/5/25-9573 | Data raportu | 26-05-2025 |
| Rzeczoznawca | Jan Rybołowik | Data oględzin | 22-05-2025 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/32828/25/05/07 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

Dane pojazdu

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0PXXGCHPLL38754 |
| Marka, model | FORD Focus Kombi 18-21 |
| Typ, wersja | Focus 1.0 EcoBoost mHEV ST... |
| Numer rejestracyjny | GD350XT |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./999 ccm/114 kW |
| Stan licznika | 82 050 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 25-03-2021/2020 |
| Data nast. bad. techn. | 17-03-2026 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | niebieski/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | manualna |



Wyposażenie pojazdu

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy,TSC,TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 17, wzór 5x2-ramienny, wykończenie w kolorze Rock Metallic, z ogumieniem 215/50, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk.,funkc. lokal. pojazdu,Live Traffic,WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera cofania - z szerokim polem widzenia, Kierownica 3-ramienna, skórzana w stylizacji ST-Line, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Krata wlotu powietrza górna, w kolorze tworzywa, w stylizacji plastra miodu, Lakier Uni, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwy progowe - w stylizacji ST-Line, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki aluminiowe na pedały sportowe, Nakładki na progi przednich drzwi - z logo 'ST-Line', Obramowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio SYNC3,DAB,nawigacja,wyś.8",Appllink3.0,ACP,AA,Bluetooth,2USB,z.ster.kierow.głośniki,wyś4.2", Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED dla światel mijania, halogenowe dla światel drogowych, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System KeyFree z przyciskiem FordPower (centralny zamek z kluczem elektronicznym), System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszeniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Foundry z czerwonymi przeszyciami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Tylny spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą i aluminium w stylizacji ST-Line, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - podwójna końcówka, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszanie sportowe, Zderzaki - w stylizacji ST-Line, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła przeciwmgielne, tylne, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany specjalny, Blue Panther, Pakiet Winter, Reflektory - Full LED, adaptacyjne (zawiera: światła tylne LED, system Glare Free Auto High Beam), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 215/50 17 91W | 3,5 mm |
| | lewe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 215/50 17 91W | 3,5 mm |
| tylna | prawe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 215/50 17 91W | 3,5 mm |
| | lewe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 215/50 17 91W | 3,5 mm |

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 4 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 6 | Próg lewy | do 150 |
| 7 | Próg prawy | do 150 |
| 8 | Dach | do 150 |
| 9 | Drzwi przednie prawe | do 150 |

| | | |
|----|---|--------|
| 10 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 11 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 12 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--|
| 1 | Słupek przedni prawy | 150 - 200 |
| 2 | Pokrywa bagażnika | 150 - 200 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--|
| 1 | Błotnik przedni prawy | 150 - 300 |
| 2 | Drzwi przednie lewe | 150 - 300 |

Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|--|-----------|---------------|
| 1 | Próg L | rysa/odprysk | NA | 0,5 |
| 2 | Okładzina zderzaka tylnego | wgniecenie/odkształcenie | NA | 1 |
| 3 | Błotnik tylny L | wgniecenie/odkształcenie | NA | 1 |
| 4 | Rama dachu L | wgniecenie/odkształcenie | NA | 1 |
| 5 | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk | | |
| 6 | Błotnik przedni R | rysa/odprysk | | |
| 7 | Dach | wgniecenie/odkształcenie | | |
| 8 | Poszycie drzwi przednich L | rysa/odprysk | | |
| 9 | Poszycie drzwi tylnych L | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | | |
| 10 | Próg R | rysa/odprysk | | |
| 11 | Błotnik tylny R | rysa/odprysk | | |
| 12 | Tapicerka siedziska 2.rząd | zabrudzenie | | |
| 13 | Felga przednia L | rysa/odprysk | | |
| 14 | Felga tylna R | rysa/odprysk | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe




Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Inne 1