

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	293462/12/24-14707	Data raportu	22-12-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	20-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/95910/24/12/11	Miejsce oględzin	MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VEAZKXZMJ874843
Marka, model	OPEL Combo-e Cargo 50kWh ...
Typ, wersja	Combo-e Cargo XL Enjoy
Numer rejestracyjny	SK162VR
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/100 kW
Stan licznika	48 945 km
Data 1. rej./rok prod.	12-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	12-01-2025
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	szary/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Czujnik zmiernych, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszlone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz szufladą pod fotelem, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylecia oparcia), Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Hamulec postojowy, elektryczny, Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230 V), Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Listwy boczne czarne, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Obudowy lusterek bocznych czarne, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, System ostrzeżenia o braku zapiętych pasów pasażera z prawej strony, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tuner DAB, Uchwyty do mocowania ładunku, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Wyświetlacz graficzny 3.5 cala pomiędzy wskaźnikami z komputerem pokładowym, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Ładowarka pokładowa 7,4 kW, Czujniki parkowania z tyłu, Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalik, Pakiet Dobrej Widoczności

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	3,6 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	3,6 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,2 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
3	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk		

6	Przegroda boczna L	rysa/odprysk		
7	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Deska podłogi	rysa/odprysk, inne		
10	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Kierownica przystosowana do Airbag	rysa/odprysk		
13	Tarcza koła przód L	rysa/odprysk, inne		
14	Tarcza koła przód R	rysa/odprysk, inne		
15	Tarcza koła tył L	inne		
16	Tarcza koła tył R	rysa/odprysk, inne		
17	Nakładka błotnika tylnego przód L	rysa/odprysk		
18	Nakładka błotnika tylnego tył L	rysa/odprysk		
19	Nakładka błotnika tylnego tył R	rysa/odprysk		
20	Tapicerka drzwi, przód L	rysa/odprysk		
21	Tapicerka drzwi, przód R	rysa/odprysk		
22	Tapicerka drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
23	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	rysa/odprysk		
24	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Felga przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Felga tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga tylna P - Inne 2



Fot. 54
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 58
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68
Felga tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Felga tylna L - Inne 2



Fot. 70
Felga tylna L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Felga przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74
Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Felga przednia L - Inne 1



Fot. 76
Felga przednia L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Felga przednia L() - Inne 3



Fot. 78
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 80

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 82
Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 84

Fotel prz. praw. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Fotel prz. praw.() - Inne 3



Fot. 86
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 92

Drzwi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Drzwi - Rysa/odprysk 1



Fot. 94
Drzwi - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 98

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 100

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101
Podłoga - Rysa/odprysk 1



Fot. 102
Podłoga - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 106

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107
Ściana lewa - Rysa/odprysk 2



Fot. 108
Ściana prawa - Rysa/odprysk 1