

Nr zlecenia: 104/16/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 16.04.2026

**Zeceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kalu ny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>NMTBZ3BE20R107751</b>
Marka:	<b>TOYOTA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PO4WC37</b>
Model pojazdu:	<b>Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>037-03193</b>
Wersja:	<b>Active e-CVT</b>	Rok produkcji:	<b>2021</b>
Wskazanie drogomierza	199286 km		
Data pierwszej rejestracji	17.11.2021		
Data wykonania badania technicznego	13.11.2026		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	90kW (122KM) / 53kW (72KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Sterowanie telefonem w kierownicy
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Czujnik zmierzchu	32	System automatycznego powiadomienia ratunkowego eCall
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
5	Gniazdo 12V	34	System kontroli trakcji TRC
6	Hamulec postojowy elektryczny	35	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
7	Immobilizer	36	System multimedialny Toyota Touch 2
8	Kamera cofania	37	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
9	Kierownica multifunkcyjna	38	System stabilizacji toru jazdy VSC
10	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	39	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębi	40	System wspomagania hamowania awaryjnego
12	Komputer pokładowy	41	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
13	Kurtyny powietrzne boczne	42	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	47	Wiatła do jazdy dziennej LED
19	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	48	Wiatła drogowe automatyczne AHB
20	Podłokietnik przedni	49	Tapicerka tekstylna
21	Podłokietniki siedzeń tylnych	50	Tempomat adaptacyjny
22	Podsufitka w jasnej tonacji	51	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zestaw naprawczy opon
27	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	56	Złącze "AUX"
28	Przycisk uruchamiający silnik	57	Złącze "USB"
29	Sterowanie systemem audio w kierownicy		

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 6 głośników  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
System Bluetooth
- 2 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 3 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65  
Opony 195/65 R15  
Tarcze kół stalowe

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód

- Czujniki parkowania - tył  
 2 Koło zapasowe dojazdowe  
 3 Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	5,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	5,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	5,0
Tylne prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	5,0

### KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne różnice między cenami lokalnymi a srednimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.


### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		230-1280	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania		
2	Reflektor	L	Zmatowiały klosz		
3	Reflektor	P	Zmatowiały klosz		
4	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego            | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczno hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybko ciomierza  | BEZ UWAG |
| 6 | Wska nik temperatury silnika          | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczno ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z pr dok ci do 15km/h.

**Zastrze enia ograniczaj ce opinie .**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródo wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własn odpowiedzialno . eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wył cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*