

Nr zlecenia: 68/03/10/2025/GAZ SYSTEM

z dnia: 2025/10/03

Zleceniodawca:

GAZ-SYSTEM
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

Rzeczoznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0XXXTTFXCE24628
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	GD762FH
Model pojazdu:	FT 350 2.2 TDCi MR`12 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	011-07144
Wersja:	E Trend	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	204360 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/09/19		
Data ważności badania technicznego	2025/09/19		
Rodzaj nadwozia	furgon z wysokim dachem 4 drzwiowy 3+3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1230 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / AWD (4x4) / manualna		
Rozstaw osi	3750 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 92kW (125KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel pasażera podwójny
- 2 Immobilizer
- 3 Klimatyzacja
- 4 Poduszka powietrzna kierowcy
- 5 Radio ICE 6000
- 6 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Szyba przednia ogrzewana
- 8 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 9 Szyby przyciemniane
- 10 Światła p/mgienne przednie
- 11 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 12 Zderzak przedni w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania

- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości + podłokietnik
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Kierownica pokryta skórą + tempomat
 - Tempomat
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach podwyższony
- 2 Hak holowniczy
- 3 Napęd na cztery koła
- 4 Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
- 5 Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała
- 6 Szyba z lewej strony środkowa stała

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK TL	6,0
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK TL	6,0
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK TL	6,0
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu – nieczytelny.

Brak informacji o ważnym badaniu technicznym.

Okresowe badanie techniczne ważne było do dnia 19.09.2025

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon.

Pojazd wyposażony w hak.

Oględziny wykonywał: Rafał Rybicki

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Słupek przedni	P	Brak listwy ochronnej słupka		
5	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Słupek środkowy	P	Ogniska korozji		
7	Próg	L	Ogniska korozji		
8	Próg	P	Ogniska korozji		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji		
11	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		
12	Ściana boczna nadwozia	L	Ogniska korozji, zarysowania		
13	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Poszycie boku	L	100-230	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Drzwi tyłu nadwozia		100	
8	Błotnik przedni	P	100	
9	Drzwi przednie	P	100	
10	Drzwi tylne	P	100	
11	Błotnik tylny	P	110	
12	Drzwi tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Lampa halogenu L - pęknięte mocowanie	
2	Reflektor	L	Pęknięty klosz		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Przestrzeń ładunkowa - zarysowania, wgniecenia

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Aktywna kontrolka ABS

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji na Twój nowy samochód podany w tej książce Serwisowej. Patrz Opcje gwarancji (strona 3).

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: Gas-System SA.

ADRES KLIENTA: Wąłowa 47
80-858 Gdańsk

TYP POJAZDU: Ford Transit

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: UFOXXXJTFXCE24629

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 2012-09-17

Dealer Sprzedawca potwierdza, że podane wyżej dane są prawdziwe oraz że pojazd został dokładnie przygotowany zgodnie z zasadami przeglądu PDI (Przegląd przed oddaniem) Ford.

Pieczęć Dealera: **Bemo Motors**
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
tel. 81/8 100 100 fax 81 8 747 777
NIP: 7820069129 REG. 634392333

Podpis Dealera: Furman

Data: 2012-09-17

Dealer Sprzedawca poinformował mnie o warunkach, ograniczeniach i wymogach gwarancji na samochód.
Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem Książkę Serwisową i zapoznałem się z warunkami, ograniczeniami i wymogami gwarancji.
Rozumiem, że niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza moich uprawnień wynikających z niezgodności zakupionego samochodu z umową sprzedaży zawartą z Dealerem Forda – Gwarantem. Uprawnienia te wynikają z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176) i przysługują jedynie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które nabyły samochód marki Ford w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.

Plan Obsługi Pojazdu

Bardzo ważne jest, by przez cały okres eksploatacji pojazdu wykonywane były po osiągnięciu określonego przebiegu lub po upływie przewidzianego czasu (zależnie od tego, co nastąpi najpierw) przeglądy przedstawione w planie przeglądów w poniższej tabeli.

Wskazówka: Przeglądy powinny być wykonywane w zakresie 1500 kilometrów lub jednego miesiąca od przebiegu/terminu określonego w planie przeglądów danego pojazdu.

Dokładne zakresy przeglądów są różne w przypadku różnych modeli i zależą też od wieku i przebiegu pojazdu. Autoryzowany Dealer Forda dostarczy Państwu na żądanie egzemplarz harmonogramu przeglądów, gdzie wymieniono wszystkie czynności serwisowe wykonywane w przypadku Państwa pojazdu.

TERMINY PRZEGLĄDÓW

Model	
Ka, Fiesta, Fiesta Van, Fusion, B-MAX, Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX i Galaxy	
Transit Connect, Tourneo Connect i Transit - 2.2L Duratorq-TDCi, pojazdy wyposażone w DPF	
Transit - 2.2L Duratorq-TDCi, pojazdy nie wyposażone w DPF	
Transit - 2.2L Duratorq-TDCi, Etap V	
Transit - 2.4L Duratorq-TDCi	

Fot. nr 87

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 03.08.2016

02 Przebieg: 86483

03 Termin następnego przeglądu:

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 2

Podpis: [Signature]

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 11.09.2016

02 Przebieg: 63834

03 Termin następnego przeglądu: 60000

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 5

Podpis: [Signature]

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 10.09.15

02 Przebieg: 66043

03 Termin następnego przeglądu:

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 2

Podpis: [Signature]

24

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 08.08.2016

02 Przebieg: 86483

03 Termin następnego przeglądu:

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 4

Podpis: [Signature]

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 08.08.2016

02 Przebieg: 105 238

03 Termin następnego przeglądu:

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 5

Podpis: [Signature]

Przegląd przedprzedażny

01 Data: 13/09/18

02 Przebieg: 115618

03 Termin następnego przeglądu:

04 Numer faktury:

05 Wykonano kontrolę nadzoru i powłoki lak: ☒

Pieczęć Dealera: **BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012**
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B
tel. (58) 320 69 69 SERWIS 2

Podpis: [Signature]

25

Fot. nr 88

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 11.9.2019
 Przebieg: 131700
 Termin następnego przeglądu: 11.9.2020
 Numer faktury:
 Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
EUROWARSZTAT
 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385A
 tel. 724-333-888
 tel. (58) 342-44-43
 Podpis: [Signature]

Data:
 Przebieg:
 Termin następnego przeglądu:
 Numer faktury:
 Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera

Data:
 Przebieg:
 Termin następnego przeglądu:
 Numer faktury:
 Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera

Data:
 Przebieg:
 Termin następnego przeglądu:
 Numer faktury:
 Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐



Pieczęć Dealera

26

Fot. nr 89



Fot. nr 90



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu