

Nr zlecenia: 94/09/04/2025/GAZ SYSTEM

z dnia: 2025/04/09

Zleceniodawca:

GAZ-SYSTEM
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W0L6VXD1BC9517317
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	PO986UP
Model pojazdu:	Combo 1.6 CDTI MR`12 E5 2.2t	Nr Info-Ekspert:	028-04334
Wersja:	L2H1 Tour Van	Rok produkcji:	2012
Wskaźnik drogowości	141574 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/07/25		
Data ważności badania technicznego	2025/10/09		
Rodzaj nadwozia	furgon 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkowita / Ładowność	2270 kg* / 800 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3105 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Przygotowanie do montażu radia
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone	10	Roleta do bagażnika
3	Fotel pasażera regulowany	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Gniazdo 12V dodatkowe	12	Tarcze kół stalowe 15"
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Kołpaki kół	14	Zawieszenie wzmocnione
7	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Zestaw naprawczy opon

8 Przeszklenie furgonu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną
Drzwi boczne lewe przesuwne
Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną
Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
Szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 +Hak holowniczy
- 3 Klimatyzacja
- 4 Radioodtwarzacz CD
- 5 Szyby tylne przyciemniane
- 6 Światła p/mgielne przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 195/60 R16C 99/97T RW 06	4,5
Przednie prawe:	*HANKOOK 195/60 R16C 99/97T RW 06	5,0
Tylne lewe:	*FULDA 195/60 R16C 99/97T KRISTALL	5,0
Tylne prawe:	*FULDA 195/60 R16C 99/97T KRISTALL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Paweł Kurasiński

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		88-98	
2	Dach		89-116	
3	Błotnik przedni	L	101-114	
4	Drzwi przednie	L	135-160	
5	Drzwi tylne	L	106-107	
6	Błotnik tylny	L	83-102	
7	Błotnik przedni	P	101-107	

8	Drzwi przednie	P	97-98	
9	Drzwi tylne	P	102-103	
10	Błotnik tylny	P	86-102	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		117-132	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Rozerwana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Hak holowniczy		Korozja		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Wygniecenia		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
3	Schówek		Zarysowany		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, przetarcia, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Według informacji przekazanych przez osobę okazującą pojazd ma uszkodzony silnik.
Elementy silnika częściowo zdemontowane.
Brak możliwości weryfikacji kompletności części.
Konieczna weryfikacja serwisowa.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	P	Brak kołpaka		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na uszkodzenia brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny obejmujący także wymianę oleju i sprawdzenie poziomu oleju.
Klient został poinformowany o częściowości czynności serwisowych i wymiany oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Combo

Numer identyfikacyjny pojazdu: WOLGVXD1BC9517317

Typ silnika, numer silnika: _____

Skrzynia biegów: MTG

Kod koloru lakieru: 5A0

Kod wykończenia wnętrza: TAIC

Data pierwszej rejestracji: 25.07.2012

Przygotował

Dystrybutor Opla, który dostarczył pojazd: Wawrosz

Numer dystrybutora Opla: PL56

Miasto: Bielsko-Biala

Data: 31.07.12

Podpis i pieczęć:
"Wawrosz" Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biala, ul. Włocławska 10
sprzedawca tel. 033 827-10-20
serwis tel. 033 827-10-30
NIP 547-005-32-03 REGON 07041230
OPEL Wawrosz PL-8

Fot. nr 39

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej. Obsługę okresową należy przeprowadzać wtedy, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 11.02.2014 km: 20061

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ ☒ Wkład filtra powietrza

☐ ☒ Pasek wielorolkowy

☐ ☒ Pasek zębaty

☐ ☒ Filtr paliwa

☐ ☒ Olej przekładniowy

☐ ☒ Płyn hamulcowy

☐ ☒ Zestaw do naprawy opon

☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu i z tyłu

☐ ☒ Świece zapłonowe

☐ ☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć:
"Wawrosz" Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biala, ul. Włocławska 10
sprzedawca tel. 033 827-10-20
serwis tel. 033 827-10-30
NIP 547-005-32-03 REGON 07041230
OPEL Wawrosz PL-8

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 25.07.2012 km: 550610
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 15000 km)

Fot. nr 40

Potwierdzenie czynności serwisowych

6

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 15-06-2016 km 36815 km

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie
Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒
Filtr przeciwpyłkowy ☒
Wkład filtra powietrza ☒
Pasek wieloramiowy ☒
Pasek zębaty ☒
Filtr paliwa ☒
Olej przekładniowy ☒
Płyn hamulcowy ☒
Zestaw do naprawy opon ☒
Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒
Świece zapłonowe ☒
Płyn chłodzący ☒

Następny przegląd według wskazań
Data: 15-06-2016 km 66815 km
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. nr 41

SAMOCŁÓD CIĘŻAROWY

ROZDZIAŁ POZOSTAŁY

PROJEKTOWAŁ: ---

ROK PRODUKCJI: 2012

DOPUSZCZALNA ŁADUNGOWOŚĆ: 800 kg

WYKAZUJĄCY DOP. NACZYNIA: 12,84 kN

MIKROFON POLARIZACJI: AAB6345113

SERIA DR/BAI: 2553455

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
PL.KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAŃ

ORGAN WYDAJĄCY

A PO 986UP

0.1 OPEL
0.2 COMBO-D-VAN
-WXD18
-ABW

D 0.3 COMBO VAN

E W0L6VXD18C9517317

B 25.07.2012 30.07.2012 H ---

SERIA DR/BAI: 2553455

Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu