

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-141/2026_EL1JA99

Numer szkody / sprawy SM-141/2026_EL1JA99
Nr kalkulacji 9388

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133703

Numer rejestracyjny: EL1JA99
Numer nadwozia: WBAJA91020CD16535
Marka: BMW
Model: Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ: 530e iPerformance GPF aut
Data pierwszej rejestracji: 03.10.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9270
Data wyceny: 13.04.2026
Wycena na dzień: 13.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9388**
Data wyceny **13.04.2026**
Wycena na dzień **13.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-141/2026_EL1JA99

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133703

Numer rejestracyjny / numer VIN EL1JA99 / WBAJA91020CD16535
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 03.10.2019 / 78
Rok produkcji 2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 181 720 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 113 100 / 68 620
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka BMW
Model Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ 530e iPerformance GPF aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.07.2018 - 31.07.2020
Pojemność silnika (ccm) 1998
Moc kW / KM 135 / 184
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Asystent uwagi
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 618, z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja Start / Stop
- Gniazdo AUX-IN
- Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy)
- Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania szyb - chromowane
- Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Pasywana ochrona pieszych
- Podłokietnik tylny
- Podłokietnik z przodu
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem eDrive
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Przewód do ładowania
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Real Time Traffic Information
- Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Serwis informacyjny (Concierge Services)
- System alarmowy sterowany pilotem
- System bezkluczykowy Start/Stop
- System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Tapicerka materiałowa
- Technologia Active Air Stream
- Telefonía komfortowa
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

● Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie	PLN
● Dostęp komfortowy	PLN
● Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie	PLN
● Fotele przednie ogrzewane	PLN
● Fotele przednie z aktywną wentylacją	PLN
● Kamera cofania	PLN
● Odtwarzacz CD	PLN
● Ogrzewane koło kierownicy	PLN
● System Active Protection	PLN
● System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional (Cyfrowe wskaźniki 10.25", ekran dot. 10.25")	PLN
● Szyby tylne przyciemniane	PLN
● Tapicerka skórzana Dakota	PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)		PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)		PLN
SUMA		PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), APOLLO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), APOLLO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), APOLLO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), APOLLO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [190 µm],

- błotnik przedni lewy [260 µm],

- błotnik przedni prawy [150 µm],
 - drzwi przednie lewe [180 µm],
 - drzwi przednie prawe [160 µm],
 - drzwi tylne prawe [170 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- szyba czołowa – punktowe odpryski.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































































