

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-156/2026_KT5363H

Numer szkody / sprawy SM-156/2026_KT5363H
Nr kalkulacji 9413

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122718

Numer rejestracyjny: KT5363H
Numer nadwozia: WDC2533641F499819
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLC Coupe [C 253] 16-19
Typ: AMG GLC Coupe 43 4-Matic
Data pierwszej rejestracji: 14.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9295
Data wyceny: 17.04.2026
Wycena na dzień: 17.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9413**
Data wyceny **17.04.2026**
Wycena na dzień **17.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-156/2026_KT5363H

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122718

Numer rejestracyjny / numer VIN KT5363H / WDC2533641F499819
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.12.2018 / 88
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 260 037 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 141 200 / 118 837
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka MERCEDES-BENZ
Model GLC Coupe [C 253] 16-19
Typ AMG GLC Coupe 43 4-Matic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.10.2016 - 31.03.2019
Pojemność silnika (ccm) 2996
Moc kW / KM 270 / 367
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów V / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjne światła hamowania (migające)
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe)
- Airbag kolan kierowcy
- AIRMATIC DC
- Aktywne pedały z funkcją rozpoznawania wypadku
- Alarm
- ASSYST - System aktywnego serwisowania pojazdu
- Asystent bocznego wiatru (funkcja ESP)
- Asystent dynamiki jazdy na zakrętach ESP
- Asystent hamowania - aktywny
- Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji
- Automatyczne włączanie świateł
- Chromowane listwa ozdobna krawędzi nadwozia
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Chromowane osłony zderzaka przedniego i tylnego
- Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległości od innego poj
- Czujnik deszczu
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza
- Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Zima, Individual)
- Dywaniki AMG
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-podwójnych ramion, czarne - wysoki połysk z ogumieniem
- Funkcja ECO Start-Stop
- Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy)
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona w skórze, czarna
- Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Kontrastowe szwy tapicerki
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED
- Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Lusterka boczne z funkcją podgrzewania
- Moduł Mercedes-Benz connect me
- Osłona chłodnicy ze zintegrowaną gwiazdą i dwoma listwami w kolorze srebrny iryd mat
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Audio 20 USB
- Stylizacja AMG
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico
- Tempomat z systemem ograniczenia prędkości Speedtronic
- Trzecie światło stop LED
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z Top Tether, tył
- Układ wydechowy z 2 zintegrowanymi w zderzaku nakładkami rur wydechowych
- Wewnętrzna krawędź ładunkowa z metalową nakładką
- Wspomaganie układu kierowniczego, bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem
- Wykończenie wnętrza z aluminium, wygląd Black-Piano
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie sportowe
- Zbiornik paliwa 66l

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Fotele przednie z funkcją podgrzewania PLN
- Lakier metalik PLN
- System nagłośnienia Burmester surround PLN
- Wykończenie wnętrza w drewnie jesionowym czarnym/jasne aluminium PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	90	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	90	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	90	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2	
Zużycie [%]:	100	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

AP WWA

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [200 – 210 µm],

- błotnik przedni lewy [190 – 210 µm],

- drzwi przednie prawe [140 – 190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – ubytki powłoki lakieru bezbarwnego, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- błotnik tylny prawy – listwa ochronna zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – pęknięta miejscowo,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































