






















R-Link 2
Wskaźniki



Renault SCENIC

Instrukcja obsługi



nie na podstawie bardzo surowych założeń technicznych i jakości części montowanych w fabrycznych liniach montażowych zamiennych gwarantuje utrzymanie parametrów określonych w sieci Autoryzowanych Partnerów marki. Ciasteczka określone na odrocie zlecenia naprawy.

ZWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

Przebieg	Nr faktury	Uwagi
Przebieg: <input type="checkbox"/> 0-10000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 10000-20000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 20000-30000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 30000-40000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 40000-50000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 50000-60000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 60000-70000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 70000-80000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 80000-90000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 90000-100000 km	Stempel	
Przebieg: <input type="checkbox"/> 0-10000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 10000-20000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 20000-30000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 30000-40000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 40000-50000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 50000-60000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 60000-70000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 70000-80000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 80000-90000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 90000-100000 km	Stempel	
Przebieg: <input type="checkbox"/> 0-10000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 10000-20000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 20000-30000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 30000-40000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 40000-50000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 50000-60000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 60000-70000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 70000-80000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 80000-90000 km Przebieg: <input type="checkbox"/> 90000-100000 km	Stempel	

6-11





































































EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-158/2026_WH0912C

Numer szkody / sprawy SM-158/2026_WH0912C
Nr kalkulacji 9415

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133618

Numer rejestracyjny: WH0912C
Numer nadwozia: VF1RFA00560702477
Marka: RENAULT
Model: Scenic IV Grand 16-21
Typ: Scenic Gr. 1.3 TCe FAP Bose EDC
Data pierwszej rejestracji: 19.06.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9297
Data wyceny: 17.04.2026
Wycena na dzień: 17.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9415**
Data wyceny **17.04.2026**
Wycena na dzień **17.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-158/2026_WH0912C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133618

Numer rejestracyjny / numer VIN WH0912C / VF1RFA00560702477
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.06.2018 / 94
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 188 886 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 119 800 / 69 086
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka RENAULT
Model Scenic IV Grand 16-21
Typ Scenic Gr. 1.3 TCe FAP Bose EDC
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
Okres dostępności 01.09.2018 - 28.02.2020
Pojemność silnika (ccm) 1332
Moc kW / KM 120 / 163
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 dodatkowe fotele w III rzędzie chowane w podłodze bagażnika
- ABS
- AEBS Piesi
- AFU - system wspomagający nagłe hamowanie
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu i świateł
- Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył
- Czytnik kart SD
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 20 Quartz z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej
- Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem
- Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
- Funkcja oświetlenia drogi do domu
- Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- Hamulec postojowy - automatyczny
- HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów w skórze
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lampy tylne LED 3D Edge Light
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, podgrzewane i składane
- Lusterko do obserwacji dzieci
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Schowek pod fotelem kierowcy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System kontroli pasa ruchu (LDW)
- System multimedialny R-Link 2 z ekranem 8,7-cala + system nagłośnienia Bose DAB
- System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy (Eko, Komfort, Naturalny, Sport)
- System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch
- Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- Tempomat
- Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3, przesuwana
- Tylny podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód i tył
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Żaluzje przeciwsłoneczne szyb w drugim rzędzie siedzeń PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), KLEBER, 195/55R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KLEBER, 195/55R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), KLEBER, 195/55R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), KLEBER, 195/55R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

AP WWA

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nierównomierna.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontroluj układ wydechowy”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniezione, porysowane,
- drzwi tylne lewe – porysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – pęknięta miejscowo,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- pokrywa wlewu zbiornika paliwa – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany,
- szyba drzwi tyłu nadwozia – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- siłowniki drzwi tyłu nadwozia – zużyte.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:
- pióro wycieraczki szyby drzwi tyłu nadwozia,
- antena radiowa.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika