

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-162/2026_WH95117

Numer szkody / sprawy SM-162/2026_WH95117
Nr kalkulacji 9420

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138857

Numer rejestracyjny: WH95117
Numer nadwozia: VF1RJA00466348883
Marka: RENAULT
Model: Clio V 19-23
Typ: Clio 1.0 TCe Zen LPG
Data pierwszej rejestracji: 10.02.2021
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9302
Data wyceny: 27.04.2026
Wycena na dzień: 27.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9420**
Data wyceny **27.04.2026**
Wycena na dzień **27.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-162/2026_WH95117

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138857

Numer rejestracyjny / numer VIN WH95117 / VF1RJA00466348883
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 10.02.2021 / 62
Rok produkcji 2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 204 152 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 70 500 / 133 652
Lakier pomarańczowy metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka RENAULT
Model Clio V 19-23
Typ Clio 1.0 TCe Zen LPG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.08.2019 - 30.06.2022
Pojemność silnika (ccm) 999
Moc kW / KM 67 / 90
Paliwo / katalizator Benzyna/gaz / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 3
Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
- Czujnik zmiernicy
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie Full LED
- Lampy tylne Full LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
- System Easy Link z ekranem 7-cal, radio
- DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
- System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli pasa ruchu (LDW)
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy
- Szyby tylne elektryczne
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego , przód i tył
- Wnętrze - tonacja ciemna z beżową podsufitką
- Wycieraczki o zmiennej częstotliwości
- Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki parkowania tył PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Klimat & Komfort PLN
 - Czujnik deszczu
 - Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
 - Karta Renault Handsfree
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Lampy przednie i tylne Full LED "C SHAPE", pojedyncze światło cofania
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i oświetleniem
 - Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z oświetleniem
 - Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED przednie, 2 punkty
 - Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Światła przeciwmgielne PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), AUSTONE, 195/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), AUSTONE, 195/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 185/65R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 185/65R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKŁAD kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec ręczny zablokowany.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKŁAD wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – klamka zewnętrzna zarysowana, zarysowane, wgniezione,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, wgniezione,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia – porysowane,

- dach – powgniatany punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – niedopasowany na zamocowaniach,
- reflektor prawy – klosz porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna lewa – klosz pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- nakładka pokrywy wlewu zbiornika paliwa.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































































