

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-144/2026_WX5302E

Numer szkody / sprawy SM-144/2026_WX5302E
Nr kalkulacji 9391

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130007

Numer rejestracyjny: WX5302E
Numer nadwozia: WVVZZZ3CZKE095215
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Passat Variant [B8] 14-19
Typ: Passat 2.0 TDI BMT SCR Trendline DSG7
Data pierwszej rejestracji: 01.07.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9273
Data wyceny: 13.04.2026
Wycena na dzień: 13.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9391**
Data wyceny **13.04.2026**
Wycena na dzień **13.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-144/2026_WX5302E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130007

Numer rejestracyjny / numer VIN WX5302E / VVVZZZ3CZKE095215
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.07.2019 / 81
Rok produkcji 2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 262 536 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 182 100 / 80 436
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka VOLKSWAGEN
Model Passat Variant [B8] 14-19
Typ Passat 2.0 TDI BMT SCR Trendline DSG7
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.10.2017 - 30.06.2019
Pojemność silnika (ccm) 1968
Moc kW / KM 110 / 150
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Asystent siły hamowania
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/60
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Immobilizer
- Kierownica skórzana, 3-ramienna
- Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
- Komputer pokładowy MFA Plus
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
- Listwy dookoła szyb bocznych, czarne
- Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
- Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, czarne
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Relingi dachowe - czarne
- Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
- Schówek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje
- System automatycznego hamowania po kolizji
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- City
- System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
- System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- System stabilizacji toru jazdy przyczepy
- System Start/Stop
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Lizard
- Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40)
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
- Wykończenie wnętrza New Brushed
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Zegarek analogowy w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier metalik PLN
- Pakiet Business PLN
 - Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED)
 - Pakiet Business
 - Pakiet Światło
 - System nawigacji Discover Media (8,0 cali) CD/MP3/2xSD/WMA/USB/AUX/8 głośników/Bluetooth/JPEG Viewer
- Pakiet Komfort PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
 - Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze
 - Przygotowanie do GSM z Bluetooth z gniazdem USB
 - Tempomat
- Pakiet zimowy 1 PLN
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotele przednie - podgrzewane
- System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka PLN
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)		PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)		PLN
SUMA		PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Sprawdź poziom płynu chłodzącego”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [140 – 550 µm],
 - drzwi przednie prawe [70 – 250 µm],
 - drzwi tylne lewe [210 – 260 µm],
 - drzwi tylne prawe [230 – 340 µm],
 - błotnik tylny lewy [100 – 180 µm],
 - błotnik tylny prawy [90 – 220 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – porysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – porysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, zarysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany, czujniki parkowania z ubytkami powłoki lakierowej, brak zaślepki spryskiwacza reflektora prawego,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – pęknięty, porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































































