

Nr zlecenia: 89/16/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/16

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Marek Pliszka



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód OSOBOWY*	VIN:	WV2ZZZ7HZEH123975
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	OP3471E
Model pojazdu:	Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t	Nr Info-Ekspert:	040-05440
Wersja:	Caravelle Comfortline	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	418954 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/06/05		
Data ważności badania technicznego	2026/06/06		
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 8 osobowy		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3000 kg / 1000 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3400 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22 Poduszki powietrzne boczne
2 Dogrzewacz	23 Rolety p/słoneczne szyb bocznych w przedziale pasażerskim
3 Drzwi boczne prawe przesuwne	24 Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w I rzędzie
4 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	25 Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w II rzędzie
5 Elementy stylizacji zewnętrznej czarne	26 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6 Filtr cząsteczek stałych	27 System p/poślizgowy MSR
7 Gniazdo 12V 2 szt.	28 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8 Immobilizer	29 System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
9 Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	30 System wspomaganie ruszania pod górę
10 Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	31 Szyby atermiczne
11 Koło zapasowe pełnowymiarowe	32 Szyby przednie regulowane elektrycznie
12 Komputer pokładowy	33 Światła mijania włączane automatycznie
13 Lampki do czytania indywidualne	34 Światło dodatkowe STOP
14 Nawiew powietrza na siedzenia tylne	35 Tarcze kół stalowe 16"
15 Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła	36 Uchwyty do mocowania ładunków
16 Opony 205/65 R16	37 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
17 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	38 Wspomaganie układu kierowniczego
18 Oświetlenie stopni	39 Wykładzina dachu
19 Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	40 Wykładzina podłogi w części pasażerskiej welurowa
20 Poduszka powietrzna kierowcy	41 Zamek centralny zdalnie sterowany
21 Poduszka powietrzna pasażera	42 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki 2 szt.
- 3 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ### L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
 - 2 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
 - 3 Lakier metalizowany
 - 4 Radioodtworacz RCD 310 (dopłata)
Głośniki 8 szt.
Radioodtworacz CD + MP3
Złącze "AUX"
 - 5 Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
 - 6 Szyba z lewej strony środkowa przesuwna
 - 7 Szyba z prawej strony środkowa przesuwna
 - 8 Szyby tylne przyciemniane
 - 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/65 R16C 103T AGILIS 51 SNOW-ICE TL	6,4
Przednie prawe:	MICHELIN 205/65 R16C 103T AGILIS 51 SNOW-ICE TL	7,3
Tylne lewe:	MICHELIN 205/65 R16C 103T AGILIS 51 SNOW-ICE TL	4,3
Tylne prawe:	MICHELIN 205/65 R16C 103T AGILIS 51 SNOW-ICE TL	4,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Ryszard Gil

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wneka drzwi tylnych	P			
2	Pokrywa przednia				
3	Drzwi boczne przednie	P			
4	Drzwi boczne tylne	P			
5	Dach				
6	Błotnik tylny	L			
7	Błotnik tylny	P			

Pojazd zabrudzony



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		119-160	
2	Błotnik przedni	L	92-180	
3	Drzwi przednie	L	89-109	
4	Błotnik tylny	L	68-93	
5	Błotnik przedni	P	180-189	
6	Drzwi przednie	P	88-114	
7	Drzwi tylne	P	128-142	
8	Błotnik tylny	P	154-185	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		84-95	
10	Poszycie boku	L	74-94	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

Poszycia tworzywo

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni				
2	Zderzak tylny				
3	Lampa zespolona tylna	L			
4	Szyba przednia				

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L			
2	Fotel przedni kpl.	P			
3	Kanapa tylna				
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		
5	Wykładzina boku tylna	L	ZARYSOWANIA		
6	Wykładzina boku tylna	P	ZARYSOWANIA		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

W pojeździe pokrowce na siedzeniach

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ✓ Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ✓ Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- ✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ✓ Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ✓ Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ✓ W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

- ✓ Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ✓ W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89




Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Potwierdzenie przeglądu 1

tak / nie Wykonano:	tak / nie Wymiana:
<input checked="" type="checkbox"/> Wymiana oleju	<input checked="" type="checkbox"/> w samochodzie Crafter z silnikiem 5-cylindrowym
<input checked="" type="checkbox"/> Przeгляд	<input checked="" type="checkbox"/> Płyn hamulcowy
<input type="checkbox"/> z wymianą oleju w silniku	<input type="checkbox"/> Filtr paliwa
<input checked="" type="checkbox"/> z rozszerzonym zakresem przeglądu	<input checked="" type="checkbox"/> Przekładnia ze sprzęgłem dwustopniowym olej przekładniowy i ewentualnie filtr oleju
<input checked="" type="checkbox"/> Zastosowano olej silnikowy LongLife	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzęgło Haldex: olej
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie nadwozia	<input checked="" type="checkbox"/> Wkład filtra powietrza
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie instalacji gazowej	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr instalacji płynnego gazu
<input checked="" type="checkbox"/> Zalecenie naprawy	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr kurzu i pyłków roślin
<input checked="" type="checkbox"/> Życzenie Klienta (zaznaczyć na zleceniu)	<input checked="" type="checkbox"/> Pasek zębaty
Przeгляд wykonano dnia: <i>02.07.2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Rolka napinająca paska zębatego
przy przebiegu km: <i>39229</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Świece zapłonowe
Numer rachunku:	<input type="checkbox"/>
Serwis wykonał:	Gwarancja mobilności
Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe	Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe

Państwa termin najbliższego przeglądu

na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu

albo

dnia (data):

albo

przy (przebieg w km):

Kiedy wymagany jest serwis/zakres czynności dodatkowych jako najbliższy?

dnia (data):

albo

przy (przebieg w km):

8 | Książka przeglądów serwisowych

Fot. nr 95

Potwierdzenie przeglądu 2

tak / nie Wykonano:	tak / nie Wymiana:
<input checked="" type="checkbox"/> Wymiana oleju	<input checked="" type="checkbox"/> w samochodzie Crafter z silnikiem 5-cylindrowym
<input checked="" type="checkbox"/> Przeгляд	<input checked="" type="checkbox"/> Płyn hamulcowy
<input checked="" type="checkbox"/> z wymianą oleju w silniku	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr paliwa
<input checked="" type="checkbox"/> z rozszerzonym zakresem przeglądu	<input checked="" type="checkbox"/> Przekładnia ze sprzęgłem dwustopniowym olej przekładniowy i ewentualnie filtr oleju
<input checked="" type="checkbox"/> Zastosowano olej silnikowy LongLife	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzęgło Haldex: olej
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie nadwozia	<input checked="" type="checkbox"/> Wkład filtra powietrza
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie instalacji gazowej	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr instalacji płynnego gazu
<input checked="" type="checkbox"/> Zalecenie naprawy	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr kurzu i pyłków roślin
<input checked="" type="checkbox"/> Życzenie Klienta (zaznaczyć na zleceniu)	<input checked="" type="checkbox"/> Pasek zębaty
Przeгляд wykonano dnia: <i>2016-06-03</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Rolka napinająca paska zębatego
przy przebiegu km: <i>71032</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Świece zapłonowe
Numer rachunku:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Specjalna Umowa</i>
Serwis wykonał:	Gwarancja mobilności
Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe	Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe

Państwa termin najbliższego przeglądu

na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu

albo

dnia (data):

albo

przy (przebieg w km):

Kiedy wymagany jest serwis/zakres czynności dodatkowych jako najbliższy?


dnia (data):

albo


przy (przebieg w km):

10 | Książka przeglądów serwisowych

Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 107

OGŁĘDZINY DLA POJAZDU:																					
MARKA <i>VOLKSWAGEN</i>	MODEL <i>CARAVELLE</i>	NR REJESTRACYJNY <i>OP3471E</i>																			
DOKUMENTY / WYPOSAŻENIE	TAK	NIE	UWAGI																		
Kluczyk do pojazdu	<input checked="" type="checkbox"/>		ilość: <i>1</i>																		
Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Instrukcja obsługi	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Polisa ubezpieczeniowa		<input checked="" type="checkbox"/>																			
Koło zapasowe		<input checked="" type="checkbox"/>																			
Klucz do kół	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Podnośnik	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Gaśnica	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Trójkąt ostrzegawczy	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Apteczka	<input checked="" type="checkbox"/>																				
<i>Kamizelka</i>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CZYSTOŚĆ POJAZDU</th> <th>TAK</th> <th>NIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wnętrze czyste</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>karoseria czysta</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				CZYSTOŚĆ POJAZDU	TAK	NIE	wnętrze czyste		<input checked="" type="checkbox"/>	karoseria czysta		<input checked="" type="checkbox"/>									
CZYSTOŚĆ POJAZDU	TAK	NIE																			
wnętrze czyste		<input checked="" type="checkbox"/>																			
karoseria czysta		<input checked="" type="checkbox"/>																			
<p>UWAGI</p> <p><i>Nadhone H kolose biazdym, polucha lakierowa: i narost metali i uszkodzen: mechanicznych i w silniku. Numer VIN, napisy na ramie po zmianie drzwiczek i uszkodzenia mechaniczne i tynki.</i></p>																					
<p>OPIS STANU POJAZDU I WNĘTRZA POJAZDU</p> <p>W czasie dokonania oględzin pojazdu należy zaznaczyć na załączonych rysunkach stwierdzenia/zauważalne uszkodzenia wg skróconych przedstawionych poлей:</p> <p> ● Z - Zepsowanie/Ryś ● R - Rura ● P - Pęknięcie ● O - Uszkodzenie ● W - Wgniecenie ● U - Uszkodzenie poważne </p>																					
<p>OPIS WNĘTRZA POJAZDU</p> <table border="1"> <tr> <td>długość osi przedniej</td> <td>tytuł pasażera</td> <td>tytuł drzwi PL</td> <td>tytuł drzwi PR</td> <td>tytuł drzwi PL</td> <td>tytuł drzwi PR</td> </tr> <tr> <td>tytuł osi tylnej</td> <td>tytuł osi tylnej</td> <td>tytuł osi tylnej PL</td> <td>tytuł osi tylnej PR</td> <td>tytuł osi tylnej PL</td> <td>tytuł osi tylnej PR</td> </tr> <tr> <td>tytuł osi tylnej</td> <td>tytuł osi tylnej</td> <td>tytuł osi tylnej PL</td> <td>tytuł osi tylnej PR</td> <td>tytuł osi tylnej PL</td> <td>tytuł osi tylnej PR</td> </tr> </table>				długość osi przedniej	tytuł pasażera	tytuł drzwi PL	tytuł drzwi PR	tytuł drzwi PL	tytuł drzwi PR	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR
długość osi przedniej	tytuł pasażera	tytuł drzwi PL	tytuł drzwi PR	tytuł drzwi PL	tytuł drzwi PR																
tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR																
tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR	tytuł osi tylnej PL	tytuł osi tylnej PR																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jazda próbna</th> <th>TAK</th> <th>NIE</th> <th>UWAGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jazda próbna</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><i>nie ma uwagi</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>UWAGI</p> <p>Praca silnika: <i>spokojne, równomierne</i></p> <p>Zawieszenie: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ hamulcowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ kierowniczy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ wydechowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Skrzynia biegów: <i>manera bez usterki</i></p> <p>Klimatyzacja: <i>sprawna, bez usterki</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>				Jazda próbna	TAK	NIE	UWAGI	Jazda próbna	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>nie ma uwagi</i>	<p>UWAGI</p> <p>Praca silnika: <i>spokojne, równomierne</i></p> <p>Zawieszenie: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ hamulcowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ kierowniczy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ wydechowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Skrzynia biegów: <i>manera bez usterki</i></p> <p>Klimatyzacja: <i>sprawna, bez usterki</i></p>									
Jazda próbna	TAK	NIE	UWAGI																		
Jazda próbna	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>nie ma uwagi</i>																		
<p>UWAGI</p> <p>Praca silnika: <i>spokojne, równomierne</i></p> <p>Zawieszenie: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ hamulcowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ kierowniczy: <i>bez usterki</i></p> <p>Układ wydechowy: <i>bez usterki</i></p> <p>Skrzynia biegów: <i>manera bez usterki</i></p> <p>Klimatyzacja: <i>sprawna, bez usterki</i></p>																					

Fot. nr 108

UWAGI DODATKOWE RZECZOZNAWCY DO STANU TECHNICZNEGO


Jazda próbna na terenie firmy nie wykazała
 nieprawidłowości K funkcjonalności układów
 napędowych np. Tył nie eksploatację pojazdu.
 Oskrobienie pojazdu przednie i tylne sprężone.
 Szwy pojazdu bez reakcji. Wykazała podłogowe
 podkładki tapicerka siedzeń przednich i tylnych
 bez uszkodzeń, czyta poniżej wyposażenia i poleceń.

Rzecznicy Motoryzacji - Maszyce i Maglowo
 Spółka z o.o.
 www.rzeczoznawcy.eu

Rzecznik: mgr inż. Ryszard Gil

Numer Rejestracji: OP3471F
 Przebieg: 418 954 km



Opony / wzmocnienie bieżni:
 PL: 205/65R16C 107/105T
 PP: 205/65R16C 107/105T
 TL: 205/65R16C 103/107T
 TP: 205/65R16C 103/107T



Z. Stan techniczny pojazdu: dobry / średni / zły

- przednie i tylne:
 MICHELIN AGILIS 51 SNOH

Opole, DATA 23.04.2016



Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu