

Nr zlecenia: 79/15/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/15

Zeceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU | | Dane: [O] IV-2026 | |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | Samochód osobowy | VIN: | W0VBD8EG7J8023169 |
| Marka: | OPEL | Nr rejestracyjny: | WZY30276 |
| Model pojazdu: | Astra V Sports Tourer 1.6 CDTI MR`16 E6 | Nr Info-Ekspert: | 028-05972 |
| Wersja: | Enjoy S&S | Rok produkcji: | 2017 |
| Wskazanie drogomierza | 236220 km | | |
| Data pierwszej rejestracji | 2018/01/16 | | |
| Data wykonania badania technicznego | 2027/03/03 | | |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe | | |
| Dop. masa całkowita | 1950 kg | | |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym | | |
| Pojemność / Moc silnika | 1598 ccm / 100kW (136KM) | | |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza | | |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 | | |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna | | |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) | | |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Czarny 2-warstwowy typu uni | | |

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|--|--|------|--|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 16 | Relingi dachowe czarne |
| 2 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 17 | Spoiler tylny dachowy |
| 3 | Kierownica pokryta skórą | 18 | Sterowanie radiem w kierownicy |
| 4 | Klimatyzacja | 19 | Sterowanie telefonem w kierownicy |
| 5 | Kolumna kierownicy regulowana | 20 | Sterowanie tempomatem w kierownicy |
| 6 | Komputer pokładowy | 21 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 7 | Kurtyny powietrzne boczne | 22 | System kontroli ciśnienia w oponach |
| 8 | Lusterka zewnętrzne przód podgrzewane elektrycznie | 23 | System kontroli trakcji TCS |
| 9 | Lusterka zewnętrzne przód regulowane elektrycznie | 24 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 10 | Lusterka zewnętrzne przód w kolorze nadwozia | 25 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 11 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne | 26 | Szyby tylne regulowane elektrycznie |
| 12 | Ogrzewanie dodatkowe | 27 | Wiatła do jazdy dziennej LED |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy | 28 | Tarcze kół stalowe 16", strukturalne |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera | 29 | Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie | 30 | Zamek centralny |
| L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego | | | |
| 1 | Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane | | |
| 2 | System multimedialny R4.0 Radioodtwarzacz Głośniki 6 szt. Złotce "USB" System Bluetooth Złotce "AUX" Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7" Sterowanie głosowe | | |
| 3 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat | | |

WYPOSA ENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|
| 1 | Koło zapasowe dojazdowe 16" |
| 2 | Pakiet Enjoy Biznes (dopłata) Wiatła przednie p/mgienne Lusterko wewnętrzne przód ciemnione automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Pakiet oświetlenia wnętrza Wiatła wewnętrzne automatycznie |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--|--------------|
| Przednie lewe: | CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 6 | 6,0 |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 6 | 6,0 |
| Tylne lewe: | CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 6 | 6,0 |
| Tylne prawe: | CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 6 | 6,0 |

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

| | |
|-------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ | (+) |
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | (-) |

KOREKTY RÓ NE:

| | |
|--|-------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | (-) |
| Stan utrzymania i dbała o pojazd | (-) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | (+) |

| |
|--|
| UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY |
|--|

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ogl dziny wykonał: Bogusław Kobialka

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne różnice między cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


| |
|---|
| OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU |
|---|



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--|------|---------|
| 1 | Błotnik przedni | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 2 | Pokrywa przednia | | Wgniecenia | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 4 | Drzwi boczne przednie | P | Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy | | |
| 5 | Próg | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 6 | Dach | | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia | | |
| 7 | Błotnik tylny | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 8 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubo powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| 1 | Pokrywa przednia | | 140-150 | |
| 2 | Dach | | 110-120 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 110-130 | |
| 4 | Próg | L | 110 | |
| 5 | Drzwi przednie | L | 120-130 | |
| 6 | Drzwi tylne | L | 130-140 | |
| 7 | Błotnik tylny | L | 110-130 | |
| 8 | Błotnik przedni | P | 140-150 | |
| 9 | Próg | P | 90 | |
| 10 | Drzwi przednie | P | 120-140 | |
| 11 | Drzwi tylne | P | 200-290 | |
| 12 | Błotnik tylny | P | 150-650 | |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 110-130 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--|-------------------------|---------|
| 1 | Obudowa lusterka bocznego | L | Zarysowana | | |
| 2 | Zderzak tylny | | Zarysowania powłoki lakierowej, odkształcony | | |
| 3 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | Listwa P - odkształcona | |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---|-------|--------------------|------|---------|
| 1 | Roleta bagażnika | | Zarysowania | | |
| 2 | Fotel przedni kpl. | L | Zabrudzony | | |
| 3 | Fotel przedni kpl. | P | Zabrudzony | | |
| 4 | Kanapa tylna | | Zabrudzona | | |
| 5 | Schówek | | Zarysowania | | |
| 6 | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L | Zarysowania | | |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczególnie nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Astra K 51
 Numer identyfikacyjny pojazdu: W0VBD8EG4Y8023169
 Typ silnika, numer silnika: A21Y3208YCAK0163
 Skrzynia biegów: MTG
 Kod koloru lakieru: GB9
 Kod wykończenia wnętrza: TAQE
 Numer kluczyka: 22599
 Data pierwszej rejestracji: 16.01.2018

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel który dostarczył pojazd: Auto Żoliborz
 Adres: Okulichiną 6
 Miejscowość, data: Piaseczno 24.01.2018

Dane rejestrowe

Auto Żoliborz
 AUTO ŻOLIBORZ SP. Z O.O.
 AUTORYZOWANY DEALER TEL: 440 01-858 WARSZAWA, UL. OKULICHINĄ 6
 ODDZIAŁ PIASECZNO 05-500 UL. OKULICHINĄ 6
 NIP: 1180058159, KRS: 000004394, REGON: 141442
 TEL: +48 22 487 88 00, e-mail: info@autozoliborz.pl

Potwierdzenie czynności serwisowych

Fot. nr 87

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.
Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie
 Tak = płyn lub element został wymieniony
 Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
 Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd Okresowy Główny
 Data: 27.09.2018 km 28264

Olej silnikowy
 Klasa: dexos1 dexos2
 dexos1 Gen2
 ACEA A3 B4 C3

Lepkość: 5 W- 30


Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -30 °C
 Tak Nie

- Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
- Filtr przeciwpyłkowy
- Wkład filtra powietrza
- Pasek wielorowkowy
- Pasek zębaty
- Filtr paliwa
- Filtr gazu
- Olej przekładniowy
- Płyn hamulcowy
- Zestaw do naprawy opon
- Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- Świece zapłonowe
- Płyn chłodzący


Auto Żoliborz
 AUTO ŻOLIBORZ SP. Z O.O.
 AUTORYZOWANY SERWIS OPEL
 01-858 WARSZAWA, UL. OKULICHINĄ 6
 ODDZIAŁ PIASECZNO 05-500 UL. OKULICHINĄ 6
 NIP: 1180058159, KRS: 000004394, REGON: 141442
 TEL: +48 22 487 88 00

Następny przegląd według wskaźnika
 Data: 26.09.2019 km 58264
 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)


Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu