

Nr zlecenia: 139/21/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/05

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>WBA31FZ090FP72765</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PZ3T096</b>
Model pojazdu:	<b>320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>003-06460</b>
Wersja:	<b>xDrive M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2023</b>

Wskazanie drogomierza	59279 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/05
Data wykonania badania technicznego	2026/06/05
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	2295 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz. dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	49	Pakiet schowków dodatkowych
2	Asystent uwagi	50	Pedały i podnósek M
3	Autoalarm	51	Podłokietnik centralny przedni regulowany
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	52	Podłokietnik siedzenia tylnych
5	ConnectedDrive Services	53	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
6	Czujnik deszczu	54	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	55	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

8	Dywaniki welurowe	56	Poduszki powietrzne boczne przednie
9	Emergency call	57	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
10	Fotele przednie sportowe	58	Przycisk Start/Stop
11	Funkcja Follow-Me-Home	59	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
12	Głośniki 6 szt.	60	Reflektory LED
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	61	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	62	Schówek na rękawiczki
15	Immobilizer	63	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażnika
16	Kierownica wielofunkcyjna	64	Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
17	Klakson dwutonowy	65	System Active Guard Plus
18	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	66	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
19	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	67	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
20	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	68	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania
21	Kolumna kierownicy regulowana	69	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
22	Kontroler iDrive	70	System przeładunkowy
23	Kość układu wydechowego podwójne	71	System stabilizacji toru jazdy DSC
24	Kurtyny powietrzne boczne	72	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
25	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	73	Szyby atermiczne
26	Lampy tylne LED	74	Wiatła tylne LED
27	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	75	Wiatło powitalne
28	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	76	Tapicerka pościelenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
29	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	77	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyymi rozmiarami opon
30	Listwy progowe M z przodu	78	Technologia SCR
31	Logo M w zestawie wskaźników	79	Teleservices
32	Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniane automatycznie	80	Tempomat z funkcją hamowania
33	Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX	81	Trójkość ostrzegawczy
34	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	82	Tuner radiowy cyfrowy DAB
35	Opaska BMW czarna błyszcząca, ramka pełnowy chrom, wysoki połysk	83	Uchwyty na kubki z przodu
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual	84	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
37	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	85	Wykośnienie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
38	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	86	Wyświetlacz panoramiczny
39	Ochrona przed uderzeniem bocznym	87	Wyświetlanie punktu przesunięcia
40	Ośłona wpuszczana na okno, matowa czarna	88	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
41	Ośłony przeciwsłoneczne	89	Zagłówki siedzeń tylnych składane
42	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżenia z funkcją hamowania w mieście	90	Zamek centralny zdalnie sterowany
43	Oświetlenie bagażnika	91	Zawieszenie sportowe M
44	Oświetlenie powitalne	92	Zbiornik paliwa 59l
45	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	93	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
46	Oświetlenie wewnętrzne trzecie	94	Zestaw narzędzi
47	Oznaczenie modelu	95	Złącze USB w konsoli centralnej typu A i C
48	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	96	Złącze USB w podłokietniku typu A i C

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie

- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn trzne pasa era z funkcj parkingow
  - Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasa era podgrzewany
- 2 Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
  - Głośniki 10 szt.
  - Wzmacniacz audio 205W
- 3 Kierownica podgrzewana
- 4 Oświetlenie Ambiente
- 5 Pakiet Innowacyjny (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Asystent parkowania
  - System Speed Limit Info
  - Wyświetlacz Head-Up
  - System ostrzegania przed kolizj z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterek
  - Złotce USB w podłokietniku
  - System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzonym zmianą pasa ruchu z aktywnymi interwencjami ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
  - Reflektory LED adaptacyjne
  - Złotce USB w konsoli centralnej
  - Profil kierowcy
  - Łączność 4G LTE
  - System operacyjny BMW 8.0
  - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
  - Usługi Connected Command
  - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 6 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
- 7 Szyby tylne przyciemniane
- 8 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M Bicolor", opony Performance, mieszane rozmiary (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	6,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne ró nice mi dzy cenami lokalnymi a rednimi warto ciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzeda y w regionie oraz lokaln atrakcyjno danego typu pojazdu.

Do pojazdu zał czono dodatkowy komplet kół (4szt.)

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Głó no pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego     | BEZ UWAG |
| 3 | Głó no (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- 3 Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pod kątem czenia umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoj u (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikowa wskazania, np. za po rednictwem dost pnych ródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*