

## Wycena wartości

<b>Zamawiający wycena:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	74/08/05/2026/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca wyceny:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Minikoparka Allmand TLB-425
<b>Nr fabryczny:</b>	0058T42504
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	13-05-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 12-05-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Marcin Sułkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 74/08/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest minikoparka Allmand TLB-425.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Minikoparka
<b>Producent:</b>	Allmand
<b>Typ/model:</b>	TLB-425
<b>Numer fabryczny:</b>	0058T42504
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych
<b>Czas pracy:</b>	Brak danych
<b>Moc silnika:</b>	Ok 25 KM
<b>Masa własna:</b>	Ok 1960kg
<b>Głębokość kopania:</b>	2,7m
<b>Szerokość:</b>	1.4m

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Nie jest obecnie użytkowane. Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot od kilku lat wyłączony z eksploatacji z powodu awarii silnika. W silniku występuje usterka układu wtryskowego oraz brak kompresji. Istnieje ryzyko ujawnienia wad i usterek po uruchomieniu oraz podczas pracy w warunkach roboczych. Stan wizualny przedmiotu oceniono jako przeciętny. Widoczne są typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, zarysowań oraz miejscowych oznak zużycia elementów. Ponadto ogumienie wyeksploatowane, fotel operatora rozerwany. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Brak dokumentacji technicznej.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako przeciętny. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie napraw mechanicznych oraz eksploatacyjnych.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













