

Nr zlecenia: 148/27/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/27

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Marcin Skiba/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | Samochód osobowy | VIN: | WBA48FU0708D40545 |
| Marka: | BMW | Nr rejestracyjny: | DW9WH50 |
| Model pojazdu: | 320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20 | Nr Info-Ekspert: | 003-06446 |
| Wersja: | xDrive M Sport Steptronic | Rok produkcji: | 2023 |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 132965 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2023/09/10 |
| Data wykonania badania technicznego | 2026/09/18 |
| Rodzaj nadwozia | sedan 4 drzwiowy |
| Dop. masa całkowita | 2200 kg |
| Jednostka napędowa | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika | 1995 ccm / 140kW (190KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4WD (4x4) |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|------|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 42 | Podłokietnik siedzenia tylnych |
| 2 | Asystent uwagi | 43 | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 3 | Autoalarm | 44 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 4 | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 45 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 5 | ConnectedDrive Services | 46 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 6 | Czujnik deszczu | 47 | Przycisk Start/Stop |
| 7 | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach | 48 | Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome |
| 8 | Dywaniki welurowe | 49 | Reflektory LED |
| 9 | Emergency call | 50 | Schówek na r kawiczki |
| 10 | Fotele przednie sportowe | 51 | Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home | 52 | System Active Guard Plus |
| 12 | Głośniki 6 szt. | 53 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 13 | Gniazdo 12V w przednim schowku | 54 | System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold | 55 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania |
| 15 | Immobilizer | 56 | System przeładunkowy |
| 16 | Kierownica wielofunkcyjna | 57 | System stabilizacji toru jazdy DSC |
| 17 | Klamki pod wietlane | 58 | Szyby atermiczne |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa | 59 | wiatła tylne LED |
| 19 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M | 60 | wiatło powitalne |
| 20 | Kolumna kierownicy regulowana | 61 | Tapicerka półczenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem |
| 21 | Kontroler iDrive | 62 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon |
| 22 | Kocówki układu wydechowego podwójne | 63 | Technologia SCR |
| 23 | Kurtyny powietrzne boczne | 64 | Telefonia ulepszona z rozszerzoną funkcją ci |
| 24 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska | 65 | Teleservices |
| 25 | Lampy tylne LED | 66 | Tempomat z funkcją hamowania |
| 26 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia | 67 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 27 | Listwy ozdobne aluminium Rhombic | 68 | Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 28 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW" | 69 | Uchwyty na kubki z przodu |
| 29 | Listwy progowe M z przodu | 70 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 30 | Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniane automatycznie | 71 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy |
| 31 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach Iluzdu | 72 | Wyświetlacz panoramiczny |
| 32 | Obramowania Shadow Line BMW Individual | 73 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą |
| 33 | Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym | 74 | Zagłówki siedzeń tylnych składane |
| 34 | Oparcie siedzenia tylnych podzielone na 3 części i składane | 75 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 35 | Ostony przeciwsłoneczne | 76 | Zawieszenie sportowe M |
| 36 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED | 77 | Zbiornik paliwa 59l |
| 37 | Oświetlenie wewnętrzne trzecie | 78 | Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB |
| 38 | Pakiet aerodynamiczny typu "M" | 79 | Zestaw naprawczy opon |
| 39 | Pakiet schowków dodatkowych | 80 | Złącze USB w konsoli centralnej typu A i C |
| 40 | Pedały i podnóżek M | 81 | Złącze USB w podłokietniku typu A i C |
| 41 | Podłokietnik centralny przedni regulowany | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
 - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne trzecie składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniane automatycznie

Lusterko zewn trzne pasa era z funkcj parkingow
 Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Asystent wiatel drogowych
- 3 Fotel kierowcy z podparciem odcinka l d wiowego
- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Lakier metalizowany (dopłata)
- 6 Ogrzewanie postojowe
- 7 Szyby tylne przyciemniane
- 8 Tempomat aktywny z funkcj Stop & Go (dopłata)
 Tempomat aktywny
 System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bie nik [mm] |
|-----------------|--|--------------|
| Przednie lewe: | GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG 8 PERFORMANCE TL | 6,0 |
| Przednie prawe: | GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG 8 PERFORMANCE TL | 6,0 |
| Tylne lewe: | GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG 8 PERFORMANCE TL | 5,0 |
| Tylne prawe: | GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG 8 PERFORMANCE TL | 5,0 |

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

| | |
|--|-----|
| KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ | (+) |
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | (-) |
| KOREKTY RÓ NE: | |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw | (-) |
| Szczególny charakter eksploatacji | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | (-) |
| dodatkowy komplet kół | (+) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | (+) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Pojazd sprawdzono w bazie CEPIK

Ogl dziny pojazdu wykonał rzeczoznawca: JANUSZ CHOMICZ

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--|------|---------|
| 1 | Drzwi boczne tylne | L | Obity rant | | |
| 2 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 3 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 4 | Pokrywa tylna | | Zarysowana, zdercie powłoki lakierniczej | | |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1 | Pokrywa przednia | | 140 | |
| 2 | Dach | | 150 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 120 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 270 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 270 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 650 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 160 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 190 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 170 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 190 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 170 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiar wykonano urządzeniem bezdotykowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

| | | |
|----|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuknięcia) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Działanie drogomierza i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 9 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w

Dokument wystawiony elektronicznie, warty bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, waży bez podpisu