

Nr zlecenia: 48/07/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/07

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Marcin Skiba/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód terenowy</b>	VIN:	<b>VF1HJD40867062942</b>
Marka:	<b>DACIA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>WE3F024</b>
Model pojazdu:	<b>Duster dCi MR`18 E6</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>009-00711</b>
Wersja:	<b>Comfort 4WD</b>	Rok produkcji:	<b>2021</b>

Wskazanie drogomierza	172672 km
Data pierwszej rejestracji	2021/04/23
Data wa no ci badania technicznego	2027/04/22
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1909 kg
Jednostka nap dow a	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	4WD (4x4)

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28 Siedzenia tylne składane
2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3 Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1	30 Sygnalizacja otwartych drzwi
4 Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1	31 System kontroli ciśnienia w oponach
5 Kieszenie w drzwiach przednich	32 System stabilizacji toru jazdy ESC

6	Klamki zewn trzne w kolorze nadwozia	33	System wspomagania nagłego hamowania AFU
7	Klimatyzacja	34	System wspomagania ruszania pod gór HSA
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysoko ci i głą boko ci	35	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
9	Komputer pokładowy	36	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włą cznikiem impulsowym po stronie kierowcy
10	Ko cówka układu wydechowego chromowana	37	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Kurtyny powietrzne boczne	38	wiatła do jazdy dziennej LED
12	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	39	wiatła p/mgielne przednie
13	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	40	wiatła włą czane automatycznie
14	Lusterka zewn trzne w kolorze czarnym	41	wiatło dodatkowe STOP
15	Mocowanie fotelików dzieci cych na skrajnych siedzeniach Ilrz du	42	Tapicerka tekstylna czarna
16	Napinacze pasów bezpiecze stwa	43	Tarcze kół aluminiowe 16" Cyclade
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Tarcze kół stalowe 16"
18	Obrotomierz	45	Tryb jazdy Eco
19	Oparcie siedze tylnych dzielone 1/3:2/3	46	Wska nik temperatury zewn trznej
20	Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	47	Wska nik zmiany biegu
21	O wietlenie przestrzeni baga owej	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
22	O wietlenie schowka	49	Wycieraczka szyby tylnej
23	Pasy bezpiecze stwa 3-punktowe tylne 3 szt.	50	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysoko ci
24	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Zagłówki siedze tylnych 3 szt.
25	Poduszka powietrzna pasa era	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	53	Zderzaki górna cz w kolorze nadwozia, dolna czarna
27	Relingi dachowe czarne	54	Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego**

1	Kierownica i d wignia zmiany biegów pokryte skór ekologiczn Kierownica pokryta skór ekologiczn D wignia zmiany biegów pokryta skór ekologiczn
2	Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownic Zł cze "USB" System Bluetooth Tuner DAB Radio MP3 Sterowanie radiem pilotem pod kierownic
3	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczk Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej
4	Tempomat z ogranicznikiem pr dko ci Ogranicznik pr dko ci Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/65 R16 98H	WINTERHAWK 4 4,0
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/65 R16 98H	WINTERHAWK 4 4,0
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/65 R16 98H	WINTERHAWK 4 4,0
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/65 R16 98H	WINTERHAWK 4 4,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( - )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	( - )
weryfikacja serwisowa	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	130	
9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdotykowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Krata wlotu powietrza dolna		Przekłucie		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wygłuszenie pokrywy silnika		Porozrywane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

1	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	do weryfikacji w warunkach serwisowych
3	Głośność (stuknięcia) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	do weryfikacji w warunkach serwisowych - "wypadka" 6 bieg
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
8	Działanie drogowym i szybkościomierza	BEZ UWAG

9	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
10	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Salon Polska

### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas zawarcia umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



11/05/2026 08:19

Fot. nr 23



11/05/2026 08:20

Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

