

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07015/8/25-15201	Data raportu	30-08-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	27-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/61738/25/08/21	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WAUZZZGY4PA077694</b>
Marka, model	AUDI A3 Sportback 20-24
Typ, wersja	A3 35 TFSI mHEV Advanced ...
Numer rejestracyjny	EL5HM46
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	75 248 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	22-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum, Felgi aluminiowe 17 (wieloramienne) z ogumieniem 225/45, Fotele komfortowe - przód, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z przodu (15"), Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe z aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Ogranicznik prędkości do 250km/h, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylne składane, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podosufitka materiałowa, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Radio MMI plus, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego, Tapicerka tkaninowa Index, Tyłne światła, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki z tyłu z manualną regulacją wysokości, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zderzaki Advanced, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi side assist z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ochrony przed kolizją z tyłu, Felgi aluminiowe 17 (5 ramienne) z ogumieniem 225/45, Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, składane i automatycznie przyciemniane, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet promocyjny Technology, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Relingi dachowe aluminiowe, Rezygnacja z oznaczenia pojemności, Uchwyty ISOFIX z przodu, top tether oraz i-Size do mocowania fotelika dziecięcego z tyłu, Śruby zabezpieczające do kół

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 R17 91Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 R17 91Y	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 R17 91Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 R17 91Y	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200

10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
12	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	1.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.2
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
5	Spoiler czołowy	zarysowanie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
7	Błotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 34**

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1