

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	415289/12/25-9571	Data raportu	02-12-2025
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	28-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88137/25/11/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WF02XXERK2PM43703</b>
Marka, model	FORD Puma 19-24
Typ, wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV Tit...
Numer rejestracyjny	WD0942T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	35 856 km
Data 1. rej./rok prod.	28-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Czujniki parkowania z tyłu, Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy, Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x3-ramienny, z ogumieniem 215/50, Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach, Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (górną-dół, przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 8 lat lub 160.000 km, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie, Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe, Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC), Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym, Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr., z kierunkowskazami i lampkami, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, B&O (10 głośnik), wys. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 2xUSB, ster. kierownicy, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie, Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, Podsuflita materiałowa w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System Bezpieczeństwa Inteligentnego (IPS), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń, System wyboru trybu jazdy, Szyba przednia laminowana, Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia, Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody, Tapicerka częściowo skórzana Kasbah-skóra ekologiczna Sensico, w ciemnej tonacji, Tempomat, Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczną Sensico, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy, Zamek centralny (zawiera dwa składane kluczyk ze zdalnym sterowaniem), Zawieszenie standardowe, Zawieszenie tylne - belka skrętna, Zestaw naprawczy ogumienia, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne - w technologii LED, Światło trzecie STOP, Lakier metalizowany, Solar Silver, Pakiet Driver Assistance 1, Pakiet Winter

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, SOLUS 4S HA32	215/50 18 92W	5,5 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS 4S HA32	215/50 18 92W	5,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, SOLUS 4S HA32	215/50 18 92W	5,5 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS 4S HA32	215/50 18 92W	5,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół		WY	1
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**


Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**


Spód pojazdu tył

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 27**


Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Książka serwisowa – dane



**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1