

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36509/26/04/27



DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy	Sklep Retro Drobiazgi Bogdan Baniecki	Miejsce oględzin	80-729 Gdańsk, MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓW 2, 80-729 GDAŃSK
Użytkownik	Brak danych	Data oględzin	04-05-2026

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny	PO5AJ30	Marka, model	Fiat
Rok produkcji	2017	VIN	ZFA3120000J778988
Przebieg (km)	54716	Data 1 rej.	20-04-2017
Kolor	biały	Rodzaj paliwa/silnika	Benzyna
Skrzynia biegów	M	Rodzaj lakieru	Uni
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x2
Masa własna (kg)	865	Liczba drzwi	3
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	51
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1242
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	16-04-2026	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	Brak danych
Stan poziomu płynu hamulcowego	W normie	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Nie dotyczy	Stan poziomu oleju	W normie

WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK	X	NIE	
Klimatyzacja sprawna	TAK	X	NIE	
Klucz do kół	TAK	X	NIE	
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Koło zapasowe/dojazdowe			DOJAZDOWE	
Książka serwisowa	TAK	X	NIE	
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK	X	NIE	
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36509/26/04/27



NADWOZIE

	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korożja*
Błotnik przedni P	X	X		
Błotnik tylny L / Ściana boczna L	X	X		
Błotnik tylny P / Ściana boczna P		X		
Dach		X		
Drzwi przed L		X		
Drzwi przednie P	X	X		
Obudowa lusterka zew L	X			
Zderzak tylny	X			

*Korożja, zabrudzenie, przepalenie

OPONY

	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	DEBICA	FRIGO	175/65	14	82	T	3.0	ZIMA
Opona Prawa Tył	DEBICA	FRIGO	175/65	14	82	T	6.0	ZIMA
Opona Lewa Tył	DEBICA	FRIGO	175/65	14	82	T	6.0	ZIMA
Opona Lewa Przód	DEBICA	FRIGO	175/65	14	82	T	3.0	ZIMA

Miejsce oględzin

80-729 Gdańsk, MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓW 2, 80-729

Data oględzin

04-05-2026

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzecznawcy/Audytora DEKRA

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36509/26/04/27



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa



Bok lewy z tyłu



Próg lewy (widok od przodu)

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36509/26/04/27



Bok lewy z przodu



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony



Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Konsola środkowa



Tunel środkowy




Kierownica (na wprost)




Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze



Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd



Instrukcje

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36509/26/04/27

