

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216625/10/25-11401	Data raportu	06-10-2025
Rzeczoznawcy	Kamil Święcki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/70914/25/09/19	Miejsce oględzin	A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, 1...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WF0PXXGCHPNU1050</b>
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost Titanium
Numer rejestracyjny	WJ1047L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	154 213 km
Data 1. rej./rok prod.	18-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	07-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu konsoli, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obrotowa ramiona tylna, Obramowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reling bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spojler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie standardowe, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 16", wzór 6x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Magnetic Grey, Pakiet Winter, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	3,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	4,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

16	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie		
7	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
8	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		
9	Nakładka szkieletu siedz. 1.rząd lewe L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze




**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 48**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 50**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Oslony fotela prz. L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1