

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11347/5/26-15201	Data raportu	18-05-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	29-04-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/34051/26/04/17Miejsce oględzin		MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P?...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>TMBCJ7NP4L7060996</b>
Marka, model	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI SCR 4x4 L&K ...
Numer rejestracyjny	DW1VN34
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	217 951 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2020/2020
Data nast. bad. techn.	09-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka), Bluetooth Premium (WLAN/rSAP/LTE/Phone Box/bezprzewodowa ładowarka/DAB+), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcy, Dekor Piano Black, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektroniczne podnoszenie szyb, przód, Elektroniczne podnoszenie szyb, tył, Elektronicznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Grill przedni w kolorze chromu, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne podświetlane, Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic, Kluczyk dodatkowy, trzeci, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lampy przednie LED Top Matrix, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lataрка w bagażniku, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, oś. LED., Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z pamięcią ustawień, Lusterko wsteczne automatycznie ?ciemniaj?ce si?, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki na pedały stalowe, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwosłepieniowej, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Pod?okietnik Jumbo Box, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Rear Traffic Alert - funkcja wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony, Siatki (dwie) na bokach oparcí foteli przednich, Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System nawigacji Columbus 9.2' z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow głos, HDD, Infotainment Online), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna, Tempomat, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z rolet?, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w бага?niku, Światła przeciwmigielne z funkcją doświetlania zakrętów, Fotel kierowcy z funkcją masażu, Lakier metalik, Roleta przeciwosłepieniowa tylnej szyby i rolety szyb w tylnych drzwiach - mechaniczne, Tapicerka skórzana z fotelami przednimi ergo, elektryczne, regulacja długości, masaż dla kierowcy, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/40 19 96V	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/40 19 96V	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/40 19 96V	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/40 19 96V	5,0 mm

**Dokumenty i akcesoria**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	4
2	Taśma czujnika deszczu		WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Primer (szyba czołowa)		WY	
5	Aplikator szyby czołowej		WY	
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
8	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru	NA	
9	Podłokietnik konsoli środkowej	zabrudzenie	NA	
10	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
11	Wykładzina bagażnika	zabrudzenie	NA	
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
15	Próg L	zarysowanie		
16	Błotnik tylny L	zarysowanie		
17	Błotnik tylny R	wgniecenie		
18	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
19	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
20	Gałka	zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa




**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 34**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Kluczyki



**Fot. 36**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**  
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**  
Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Felga przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Felga przednia P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 50**  
Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Słupek tylny prawy - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Słupek tylny prawy - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 62**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 64**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 66**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 68**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 70**

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72**

Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



**Fot. 74**

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76**

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**  
Podsufitka - Inne 1



**Fot. 78**  
Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1