

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35550/26/04/23



DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy	Brak danych	Miejsce oględzin	Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚLOWICE
Użytkownik		Data oględzin	30-04-2026

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny	KK79875	Marka, model	HYUNDAI
Rok produkcji	2019	VIN	TMAH2514ALJ115942
Przebieg (km)	121128	Data 1 rej.	17-12-2019
Kolor	srebrny	Rodzaj paliwa/silnika	Benzyna
Skrzynia biegów	M	Rodzaj lakieru	Metalik
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x2
Masa własna (kg)	1221	Liczba drzwi	5
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	73
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1368
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	29-12-2026	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	28-01-2025
Stan poziomu płynu hamulcowego	Brak danych	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Brak danych	Stan poziomu oleju	W normie

WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK		NIE	X
Klimatyzacja sprawna			NIE WERYFIKOWANO	
Klucz do kół	TAK	X	NIE	
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Koło zapasowe/dojazdowe			DOJAZDOWE	
Książka serwisowa	TAK	X	NIE	
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK	X	NIE	
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35550/26/04/23



Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	
Zestaw naprawczy koła	TAK		NIE	X

NADWOZIE	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękn./Rozerw.	Inne/Korozja*
Błotnik tylny P / Ściana boczna P	X			
Drzwi tylne P	X			
Pokrywa komory silnika		X		
Zderzak	X			
Zderzak tylny			X	

WNĘTRZE	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękn./Rozerw.	Inne/Korozja*
Fotel prz. lew.				X
Tapicerka drzwi przednich L	X			
Tapicerka drzwi przednich P	X			
Tapicerka drzwi tylnych L	X			
Wykładzina podłogi bagażnika				X
Wykładzina przestrzeni bagażowej				X

*Korozja, zabrudzenie, przepalenie

OPONY	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	KLEBER	KRISALP HP3	195/65	15	91	H	5.5	ZIMA
Opona Prawa Tył	KLEBER	KRISALP HP3	195/65	15	91	H	5.5	ZIMA
Opona Lewa Tył	KLEBER	KRISALP HP3	195/65	15	91	H	6.0	ZIMA
Opona Lewa Przód	KLEBER	KRISALP HP3	195/65	15	91	H	4.5	ZIMA

Miejsce oględzin

Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-

Data oględzin

30-04-2026

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35550/26/04/23



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35550/26/04/23



Bok lewy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna lewa



Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Zestaw wskaźników - serwis



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony



Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Konsola środkowa



Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)




Dowód rej. Str. 1

Protokół zwrotu pojazdu


do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35550/26/04/23




Dowód rej. str. 2



Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd



Kluczyki