

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	09/04/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy LINDE H18T
Nr fabryczny:	H2X350S00453
Data sporządzenia wyceny:	13-05-2026r



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 08-05-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 09/04/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy LINDE H18T

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	LINDE
Typ/model:	H18T
Numer fabryczny:	H2X350S00453
Przebieg:	6862,9h
Rok produkcji:	2005

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	2915g
Nominalne obciążenie graniczne:	1800kg
Prędkość jazdy:	20 km/h
Rodzaj paliwa:	LPG
Moc silnika:	28kW
Wysokość podnoszenia:	4955mm
Wymiary:	1068x2120mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na otwartej przestrzeni, niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono silnik, wykonano próbę ruchową na zimnym silniku. Nie stwierdzono nieprawidłowości co do głośności pracy. Symulacja ruchów roboczych bez uwag. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym posiadający zarysowania, zabrudzenia oraz ślady korozji. Wnętrze kabiny zabrudzone, fotel operatora z rozdartym poszyciem. Ogumienie wyeksploatowane.

Zleceniodawca przekazał informacje o następujących usterkach:

- ogrzewanie niesprawne
- akumulator wyeksploatowany

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych

Brak aktualnych badań UDT.
Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji wymaga weryfikacji serwisowej.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









































