

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36462/26/04/27



DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy	Brak danych	Miejsce oględzin	Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚLOWICE
Użytkownik	Brak danych	Data oględzin	11-05-2026

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny	RZ483ER	Marka, model	SKODA, SUPERB
Rok produkcji	2018	VIN	TMBLJ9NP3K7023125
Przebieg (km)	169296	Data 1 rej.	13-06-2019
Kolor	biały	Rodzaj paliwa/silnika	Diesel
Skrzynia biegów	A	Rodzaj lakieru	Uni
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x4
Masa własna (kg)	1806	Liczba drzwi	5
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	140
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1968
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	03-03-2027	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	Brak danych
Stan poziomu płynu hamulcowego	W normie	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Nie dotyczy	Stan poziomu oleju	W normie

WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK	X	NIE	
Klimatyzacja sprawna			NIE WERYFIKOWANO	
Klucz do kół	TAK		NIE	X
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Koło zapasowe/dojazdowe			INNE	
Książka serwisowa	TAK		NIE	X
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK	X	NIE	
Podnośnik	TAK		NIE	X
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36462/26/04/27



Zapalniczka/zaślepka	TAK		NIE	X
NADWOZIE	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękn./Rozerw.	Inne/Korożja*
Pokrywa komory silnika	X			
Zderzak	X			

*Korożja, zabrudzenie, przepalenie

OPONY	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	NEXEN	NFERA	235/45	18	98	Y	6.0	LATO
Opona Prawa Tył	NEXEN	NFERA	235/45	18	98	Y	5.5	LATO
Opona Lewa Tył	NEXEN	NFERA	235/45	18	98	Y	5.5	LATO
Opona Lewa Przód	NEXEN	NFERA	235/45	18	98	Y	5.0	LATO

Miejsce oględzin

Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-

Data oględzin

11-05-2026

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36462/26/04/27



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36462/26/04/27



Bok lewy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna lewa




Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Zestaw wskaźników - serwis




Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony



Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Konsola środkowa



Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)



Dowód rej. Str. 1

Protokół zwrotu pojazdu


do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/36462/26/04/27



Dowód rej. str. 2



Instrukcje



Kluczyki