



# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38393/26/05/04



## DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy		Miejsce oględzin	62-052 Komorniki, MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLATYNOWA 8,
Użytkownik		Data oględzin	62-052 KOMORNIKI 13-05-2026

## DANE POJAZDU

<b>Numer rejestracyjny</b>	<b>WD9255T</b>	<b>Marka, model</b>	<b>VOLKSWAGEN, PASSAT</b>
Rok produkcji	2019	<b>VIN</b>	<b>WVWZZZ3CZKE059719</b>
Przebieg (km)	170724	Data 1 rej.	07-03-2019
Kolor	czarny	Rodzaj paliwa/silnika	Diesel
Skrzynia biegów	A	Rodzaj lakieru	Metalik
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x4
Masa własna (kg)	1787	Liczba drzwi	5
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	140
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1968
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	16-01-2027	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	Brak danych
Stan poziomu płynu hamulcowego	W normie	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Nie dotyczy	Stan poziomu oleju	W normie

## WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK	X	NIE	
Klimatyzacja sprawna			NIE WERYFIKOWANO	
Klucz do kół	TAK		NIE	X
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Książka serwisowa	TAK		NIE	X
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK	X	NIE	
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38393/26/05/04



Zestaw naprawczy koła	PRZETERMINOWANY			
<b>NADWOZIE</b>	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korożja*
Błotnik tylny L / Ściana boczna L	X			
Drzwi tylne P	X			
Felga Aluminiowa przednia L	X			
Felga aluminiowa przednia P	X			
Felga aluminiowa tylna L	X			
Felga aluminiowa tylna P	X			
Nadkole tylne L	X			
Pokrywy bagażnika	X			
Szyba czołowa	X			
Zderzak tylny	X			
<b>WNĘTRZE</b>	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korożja*
Fotel prz. lew.			X	
Wykładzina pokrywy tylnej	X			

\*Korożja, zabrudzenie, przepalenie

OPONY	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	KORMORAN	UHP	225/55	17	101	Y	6.2	LATO
Opona Prawa Tył	KORMORAN	UHP	225/55	17	101	Y	6.5	LATO
Opona Lewa Tył	KORMORAN	UHP	225/55	17	101	Y	6.2	LATO
Opona Lewa Przód	KORMORAN	UHP	225/55	17	101	Y	6.4	LATO

Miejsce oględzin

62-052 Komorniki, MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLATYNOWA 8,

Data oględzin

13-05-2026

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38393/26/05/04



## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Przekątna tylna lewa



Bok lewy z tyłu

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38393/26/05/04



Tarcza hamulcowa tylna lewa



Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika




Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg




Zestaw wskaźników - serwis



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony




Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Konsola środkowa




Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)



Dowód rej. Str. 1



Dowód rej. str. 2

# Protokół zwrotu pojazdu


do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38393/26/05/04



**Instrukcje**



**Zestaw naprawy koła**



**Kluczyki**