

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35926/26/04/24



## DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy  
Użytkownik

Miejsce oględzin  
Data oględzin

## DANE POJAZDU

<b>Numer rejestracyjny</b>	<b>GD025SN</b>	<b>Marka, model</b>	<b>BMW, 320D XDRIVE</b>
Rok produkcji	2018	<b>VIN</b>	<b>WBA8T51060B345721</b>
Przebieg (km)	164248	Data 1 rej.	27-11-2018
Kolor	szary	Rodzaj paliwa/silnika	Diesel
Skrzynia biegów	A	Rodzaj lakieru	Brak danych
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x4
Masa własna (kg)	1715	Liczba drzwi	5
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	140
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1995
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	01-12-2026	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	03-06-2025
Stan poziomu płynu hamulcowego	W normie	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	W normie	Stan poziomu oleju	W normie

## WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK	X	NIE	
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK		NIE	X
Klimatyzacja sprawna	TAK	X	NIE	
Klucz do kół	TAK		NIE	X
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Książka serwisowa			ELEKTRONICZNA	
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK		NIE	X
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	
Zestaw naprawczy koła	TAK		NIE	X

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35926/26/04/24



## NADWOZIE

	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękn./Rozerw.	Inne/Korożja*
Błotnik tylny L / Ściana boczna L	X			
Dach		X		
Drzwi przed L	X			
Drzwi przednie P	X	X		
Drzwi tylne L	X			
Felga Aluminiowa przednia L				X
Felga aluminiowa przednia P				X
Felga aluminiowa tylna L				X
Felga aluminiowa tylna P				X
Pokrywa komory silnika	X			
Pokrywy bagażnika	X			
Szyba czołowa	X			
Zderzak	X			
Zderzak tylny			X	
Zderzak tylny cz L	X			
Zderzak tylny cz śr	X			

## WNĘTRZE

	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękn./Rozerw.	Inne/Korożja*
Dywanik prze L				X
Konsola tunelu śr.				X
Tapicerka drzwi tylnych L	X			

\*Korożja, zabrudzenie, przepalenie

## OPONY

	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	YOKOHAMA	BLUEARTH 4S	225/55	17	101	W	5.5	CAŁOROCZNE
Opona Prawa Tył	YOKOHAMA	BLUEARTH 4S	225/55	17	101	W	5.8	CAŁOROCZNE
Opona Lewa Tył	YOKOHAMA	BLUEARTH 4S	225/55	17	101	W	5.8	CAŁOROCZNE
Opona Lewa Przód	YOKOHAMA	BLUEARTH 4S	225/55	17	101	W	5.5	CAŁOROCZNE

Miejsce oględzin

7

Data oględzin

12-05-2026

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35926/26/04/24



## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Przekątna tylna lewa



Bok lewy z tyłu

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35926/26/04/24



Tarcza hamulcowa tylna lewa




Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Zestaw wskaźników - serwis



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony



Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.




Konsola środkowa




Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)



Dowód rej. Str. 1




Dowód rej. str. 2

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/35926/26/04/24



Książka serwisowa – ostatni przegląd



Kluczyki



Zdjęcie do protokołu