

Nr zlecenia: 17/04/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/04

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo



**Rzeczoznawca:**

Marcin Skiba/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] V-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód ciarowy do 3.5t</b>	VIN: <b>VF1FW51H163279809</b>
Marka: <b>RENAULT</b>	Nr rejestracyjny: <b>WE980WG</b>
Model pojazdu: <b>Kangoo III Express Maxi dCi MR`16 E6 2.2t</b>	Nr Info-Ekspert: <b>031-08819</b>
Wersja: <b>Pack Clim Maxi</b>	Rok produkcji: <b>2019</b>

Wskazanie drogomierza	155231 km
Data pierwszej rejestracji	2019/05/23
Data wykonania badania technicznego	2026/05/09
Rodzaj nadwozia	furgon 5 drzwiowy 2 osobowy
Dop. masa całkowita / Ładowność	2175 kg / 730 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3081 mm
Oznaczenie silnika	K9K
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający cy blokowaniu kół	10	Komputer pokładowy
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	11	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Poduszka powietrzna kierowcy

4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	13	Przygotowanie do montażu u radia
5	Filtr p/pyłkowy	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Gniazdo 12V	15	Tarcze kół stalowe 15"
7	Klimatyzacja	16	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Kolumna kierownicy regulowana	17	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Zamek centralny zdalnie sterowany

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1	Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne trznie regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane elektrycznie
2	System kontroli trakcji (ESC) + Extended Grip + Hill Start Assist System kontroli trakcji ESC System Extended Grip Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1	Czujniki cofania
2	Hak holowniczy
3	Wiatła przednie p/mgienne

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4	6,0
Przednie prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4	6,0
Tylne lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4	5,0
Tylne prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4	5,0

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielec i poszycia zewnętrzne trznie**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, punktowe wgniecenie		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	TWORZYWO	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Drzwi tyłu nadwozia		130	
8	Błotnik przedni	P	TWORZYWO	
9	Drzwi przednie	P	140	
10	Drzwi tylne	P	110	
11	Błotnik tylny	P	140	
12	Drzwi tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, nieoryginalna		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuknięcia) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogowym i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Salon Polska

### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi

w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103





Fot. nr 104



Fot. nr 105

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

VIN: \_\_\_\_\_

Data: <u>16.08.21</u> Przebieg: <u>38916</u>	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przeгляд <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel 	
Kontrola antykorozyjna: OK <input type="checkbox"/> Stan nieprawidłowy* <input type="checkbox"/>	AUTORYZOWANA STACJA OBSLUGI POJAZDÓW <u>Tomasz Doma</u> ul. Recuta 4/6 45-471 Gdańsk tel: 58 334 45 24 fax: 58 334 45 17 NIP: 584-134-0702 Reg: 140527053	
*Patrz odpowiednia strona		
Data: <u>13.01.23</u> Przebieg: <u>96963</u>	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przeгляд <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel 	
Kontrola antykorozyjna: OK <input type="checkbox"/> Stan nieprawidłowy* <input type="checkbox"/>	AUTORYZOWANA STACJA OBSLUGI POJAZDÓW <u>Tomasz Doma</u> ul. Recuta 4/6 45-471 Gdańsk tel: 58 334 45 24 fax: 58 334 45 17 NIP: 584-134-0702 Reg: 140527053	
*Patrz odpowiednia strona		
Data: _____ Przebieg: _____	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przeгляд <input type="checkbox"/>	Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK <input type="checkbox"/> Stan nieprawidłowy* <input type="checkbox"/>		
*Patrz odpowiednia strona		

6.10

Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

Dokument wystawiony elektronicznie, wa nym bez podpisu