

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	03/07/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Rafał Choromański
Przedmiot wyceny:	Kompaktor CAT 826K
Nr fabryczny:	CAT0826KC23206436
Data sporządzenia wyceny:	22-05-2026r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 11-05-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 03/07/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest kompaktor CAT 826K. Jest to maszyna służąca do zmniejszania objętości materiałów poprzez ich zgniatanie i ubijanie.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	kompaktor
Producent:	CAT
Typ/model:	826K
Nr fabryczny:	CAT0826KC23206436
Rok produkcji:	Brak danych
Licznik czasu pracy:	14767h
Silnik:	Cat C15 ACERT o pojemności 15,2 l
Moc silnika:	302 kW
Masa eksploatacyjna:	40 920kg
Wymiary transportowe:	- długość: 8,71 m - szerokość (z lemieszem): 3,8 m - wysokość: 4,57 m
Prędkość jazdy do przodu/tyłu:	do 10,6km/h
Wyposażenie:	- lemiesz przedni - kabina - klimatyzacja - ogrzewanie dodatkowe - oświetlenie robocze - oświetlenie ostrzegawcze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz. Kompaktor zmagazynowany na placu i niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Maszyna sprawna, wykonano próbę ruchową w warunkach pracy tj. jazdę próbną, sprawdzono działanie układu jezdnego, układu napędowego, silnika, mechanizmów roboczych – sprawne ze stopniem zużycia adekwatnym do przebiegu. Mechanizmy robocze maszyny (lemiesz) działa poprawnie we wszystkich kierunkach i płaszczyznach roboczych próby bez obciążenia. Działanie układów hydraulicznych z mechanizmami sterującymi i ich stan techniczny bez uwag, nie stwierdzono widocznych wycieków. Praca silnika prawidłowa – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nadwozie kompaktora CAT mocno zabrudzone z licznymi zarysowaniami i przetarciami. Nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych wynikających z eksploatacji. Kabina operatora zabrudzona ale w stanie dobrym, wyświetlacz główny sprawny, zespoły dźwigi kompletne bez uszkodzeń.

Stan techniczny i wizualny maszyny określa się jako dość dobry. Przed dalszą eksploatacją zalecana jest weryfikacja stanu technicznego maszyny przez wykwalifikowany serwis.

Tabliczka znamionowa częściowo nieczytelna – brak informacji o roku produkcji maszyny oraz mocy silnika. Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Nie okazano dokumentacji technicznej i serwisowej do kompaktora CAT 826K

Liczba kluczyków: 1 szt.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny maszyny określa się jako dość dobry. Przed dalszą eksploatacją zalecana jest weryfikacja stanu technicznego przez wykwalifikowany serwis. Możliwe jest wykrycie dodatkowych uszkodzeń maszyny podczas pracy pod obciążeniem.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















































