

Nr zlecenia: 101/14/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/22

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

|                 |   |                   |                          |
|-----------------|---|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | <b>Samochód osobowy</b>                       | VIN:              | <b>WBA48FU0408E31787</b> |
| Marka:          | <b>BMW</b>                                    | Nr rejestracyjny: | <b>PZ4E169</b>           |
| Model pojazdu:  | <b>320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>003-06446</b>         |
| Wersja:         | <b>xDrive M Sport Steptronic</b>              | Rok produkcji:    | <b>2024</b>              |

|   |   |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza                               | 51081 km                                  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2024/04/03                                |
| Data wykonania badania technicznego                 | 2027/04/03                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |
| Dop. masa całkowita                                 | 2200 kg                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                  |
| Doładowanie   | Turbosp. z chłodn. powietrza              |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rz. dowy / 16                         |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|--|------|---|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 39   | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym      |
| 2    | Asystent uwagi                             | 40   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 3    | Autoalarm                                  | 41   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 4    | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 42   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 5    | ConnectedDrive Services                    | 43   | Przycisk Start/Stop                                   |
| 6    | Czujnik deszczu                            | 44   | Reflektory LED  |
| 7    | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach     | 45   | Schówek na rękawiczki                                 |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 8  | Dywaniki welurowe   | 46 | Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy   |
| 9  | Emergency call  | 47 | System Active Guard Plus  |
| 10 | Fotele przednie sportowe  | 48 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC   |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home  | 49 | System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego                                    |
| 12 | Głośniki 6 szt.   | 50 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania   |
| 13 | Gniazdo 12V w przednim schowku                                  | 51 | System przeładunkowy  |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold        | 52 | System stabilizacji toru jazdy DSC  |
| 15 | Immobilizer   | 53 | Szyby atermiczne  |
| 16 | Kierownica wielofunkcyjna                                       | 54 | wiatła tylne LED  |
| 17 | Klamki pod wietlane   | 55 | wiatło powitalne  |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                            | 56 | Tapicerka pościelenie alkantary i sensatec w kolorze czarnym z kontrastowym przeszyciem |
| 19 | Kolumna kierownicy regulowana                                   | 57 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon     |
| 20 | Kontroler iDrive  | 58 | Technologia SCR   |
| 21 | Koła z układu wydechowego podwójne                              | 59 | Telefonia ulepszona z rozszerzonymi funkcjami   |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                       | 60 | Teleservices  |
| 23 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                            | 61 | Tempomat z funkcją hamowania  |
| 24 | Lampy tylne LED   | 62 | Trójkąt ostrzegawczy  |
| 25 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                               | 63 | Tuner radiowy cyfrowy DAB   |
| 26 | Listwy ozdobne aluminium Rhombicle                              | 64 | Uchwyty na kubki z przodu   |
| 27 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW"                           | 65 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                         |
| 28 | Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie             | 66 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                                |
| 29 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach przodu | 67 | Wyświetlacz panoramiczny  |
| 30 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                          | 68 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą  |
| 31 | Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane       | 69 | Zagłówki siedzenia tylnych składane   |
| 32 | Oslony przeciwsłoneczne   | 70 | Zamek centralny zdalnie sterowany   |
| 33 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED                          | 71 | Zawieszenie sportowe M  |
| 34 | Oświetlenie wewnętrzne trzecie                                  | 72 | Zbiornik paliwa 59l   |
| 35 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"                                  | 73 | Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB  |
| 36 | Pakiet schowków dodatkowych                                     | 74 | Zestaw naprawczy opon   |
| 37 | Podłokietnik centralny przedni regulowany                       | 75 | Złącze USB w konsoli centralnej typu A i C  |
| 38 | Podłokietnik siedzenia tylnych                                  | 76 | Złącze USB w podłokietniku typu A i C   |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Usługi Connected Drive  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne  
System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek  
Lusterka zewnętrzne trzecie składane elektrycznie  
Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie pasażerskie z funkcją parkingów  
Lusterka zewnętrzne trzecie kierowcy ciemniące automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
  - Głośniki 16 szt.
  - Audio System Harmon Kardon Surround Sound
  - Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
- 2 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi
- 4 Hak holowniczy
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Nakładki na lusterka zewnętrzne czarne
- 7 Ogrzewanie postojowe
- 8 Osobista eSim
- 9 Oświetlenie Ambiente
- 10 Pakiet Innowacyjny (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Asystent parkowania
  - System Speed Limit Info
  - Wyświetlacz Head-Up
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterka
  - Złotce USB w podłokietniku
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzonym zmianą pasa ruchu z aktywnymi interwencjami ukł.
  - kier. przy prędkości powyżej 70
  - Reflektory LED adaptacyjne
  - Złotce USB w konsoli centralnej
  - Profil kierowcy
  - Łączność 4G LTE
  - System operacyjny BMW 8.0
  - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
  - Usługi Connected Command
  - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 11 Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
- 12 Rejestrator jazdy BMW Drive Recorder
- 13 System Dostępu komfortowy
- 14 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
- 15 Szyby tylne przyciemniane
- 16 Taca doładowania bezprzewodowego
- 17 Układ kierowniczy sportowy zmienny
- 18 Wykończenie wnętrza Aluminium MeshEffect (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                              | Średnica [mm] |
|-----------------|---|---------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0           |
| Przednie prawe: | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0           |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0           |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0           |

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG             | ( + ) |

## KOREKTY RÓ NE:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

|  |
|--|
| <b>UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY</b> |
|--|

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalnie atrakcyjność danego typu pojazdu.

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)

|   |
|---|
| <b>OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU</b> |
|---|




**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik tylny  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 60                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 50                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 60                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewn trznej |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego     | BEZ UWAG |
| 3 | Gło no (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

**3 Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialno . eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wyl cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwości wyceny do ustalenia w warunkach oglądania tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oglądania poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oglądanie rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może wystąpić braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych stron takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 51

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*