

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217287/12/25-11401	Data raportu	02-12-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90994/25/11/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZGY0RA056750
Marka, model	AUDI A3 Limousine 20-24
Typ, wersja	A3 35 TFSI mHEV S Line S tronic
Numer rejestracyjny	WD1863T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	38 252 km
Data 1. rej./rok prod.	21-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	21-11-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmiernychy światła z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z przodu (15"), Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów, Lampy LED, Listwy progowe w drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie powietrze elektryczne dodatkowe, Oparcie tylne składane, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka z materiału w kolorze szarym Steel, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Radio MMI plus, Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika, System Start/Stop, Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego, Tylne światła, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne, Zawieszenie standardowe, Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25", Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi phone box light, Audi sound system, Elementy dekoracyjne wnętrza - ciemne aluminium, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V, porty USB z funkcją ładowania z tyłu, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet Design, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet oświetlenia Ambiente plus, Pakiet promocyjny Comfort, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Tapicerka tkaninowa Dynamic, Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control, Uchwyty ISOFIX z przodu, top tether oraz i-Size do mocowania fotelika dziecięcego z tyłu, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, sterowane elektrycznie, Zestaw narzędzi z podnośnikiem, Śruby zabezpieczające do kół

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NFERA	225/40 18 92Y	4,8 mm
	lewe	NEXEN, NFERA	225/40 18 92Y	4,8 mm
tylna	prawe	NEXEN, NFERA	225/40 18 92Y	5,5 mm
	lewe	NEXEN, NFERA	225/40 18 92Y	5,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	0.7
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2