

Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 08159/11/25-15201 | Data raportu | 04-11-2025 |
| Rzeczoznawcy | mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin | 30-10-2025 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/79021/25/10/15 | Miejsce oględzin | MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO... |

Dane pojazdu

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0FXXWPMFPC34572 |
| Marka, model | FORD Kuga 20-24 |
| Typ, wersja | Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titani... |
| Numer rejestracyjny | WD4590R |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1499 ccm/110 kW |
| Stan licznika | 130 839 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 22-03-2023/2023 |
| Data nast. bad. techn. | 22-03-2026 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | szary/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | manualna |



Wyposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe welurowe z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu, ESC - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modemem GSM (zdalne sterowanie zamkami, Live Traffic, lokalizacja pojazdu), Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylecia oparc, Kierownica trójramienna, wykończona skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium, Osłona elastyczna przestrzeni bagażowej, mocowana za drugim rzędem siedzeń, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,wyś 8" i 12.3",Applink,ACP,AA,TMC, Bluetooth,6 głoś.,USB,ster.z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD), System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem), Tapicerka materiałowa Ray/Eton, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, Układ poprawiający stabilność na zakrętach (TVC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie, Światła tylne - częściowo w technologii LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany Magnetic Grey, Pakiet Winter

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|------------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, TURANZA 6 | 225/65 R17 102H | 5,0 mm |
| | lewe | BRIDGESTONE, TURANZA 6 | 225/65 R17 102H | 5,0 mm |
| tylna | prawe | BRIDGESTONE, TURANZA 6 | 225/65 R17 102H | 4,0 mm |
| | lewe | BRIDGESTONE, TURANZA 6 | 225/65 R17 102H | 4,0 mm |

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 7 | Próg lewy | do 150 |
| 8 | Próg prawy | do 150 |
| 9 | Dach | do 150 |
| 10 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|--|--|
| 1 | Słupek przedni lewy | 150 - 200 |
| 2 | Drzwi przednie lewe | 150 - 200 |
| 3 | Drzwi przednie prawe | 150 - 200 |
| 4 | Drzwi tylne prawe | 150 - 200 |
| 5 | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|--------------------------------------|--|
| 1 | Drzwi tylne lewe | 150 - 300 |
| 2 | Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300 |

Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | Okladzina zderzaka przedniego | wgniecenie/odkształcenie | WY | 2.2 |
| 2 | Uchwyt czujnika odstępów przedniego L | | WY | |
| 3 | Uchwyt czujnika odstępów przedniego R | | WY | |
| 4 | Uchwyt czujnika odstępów przedniego, wew. L | | WY | |
| 5 | Uchwyt czujnika odstępów przedniego, wew. R | | WY | |
| 6 | Listwa ochronna ściany bocznej R | zarysowanie | WY | 0.1 |
| 7 | Tarcza koła aluminiowa przód R | zarysowanie | WY | 0.2 |
| 8 | Gałka | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.1 |
| 9 | Nakładka przestrzeni bagażowej | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.1 |
| 10 | Dach | liczne, wgniecenie | NA | 5 |
| 11 | Spoiler czołowy | odpryski lakieru | | |
| 12 | Łotnik przedni L | wgniecenie | | |
| 13 | Pokrywa przednia | wgniecenie | | |
| 14 | Ośłona lusterka zewnętrznego R | zarysowanie | | |
| 15 | Poszycie drzwi tylnych R | zarysowanie | | |
| 16 | Przysłona zderzaka | zarysowanie | | |
| 17 | Łotnik tylny L | wgniecenie | | |
| 18 | Nakładka łotnika tylnego L | zarysowanie | | |
| 19 | Nakładka łotnika tylnego R | zarysowanie | | |
| 20 | Tapicerka drzwi tylnych L | zarysowanie | | |
| 21 | Nakładka pokrywy tylnej dół | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Łótnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3