

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216144/9/25-11401	Data raportu	03-09-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60505/25/08/18	Miejsce oględzin	MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>YV1LCK2UCN1870446</b>
Marka, model	VOLVO XC90 19-24
Typ, wersja	XC90 B5 D AWD Plus Bright aut
Numer rejestracyjny	PO5XS16
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	177 203 km
Data 1. rej./rok prod.	09-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	27-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada schowka, centralna, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki zapięcia pasów, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki podłogowe Inscription, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia, chromowane, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele tylne ogrzewane, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Grill przedni wersji Inscription, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa, Nawigacja Sensus, Oświetlenie wnętrza poziom II, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył, Podsufitka standardowa, Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy, Podłokietnik przedni z uchwytami na kubki, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem, Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie, Przelącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, Schowek pod podłogą bagażnika, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiaczym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Siedzenia tylnie drugiego rzędu, mechanicznie składane, Sterowanie systemem audio z kierownicy, Stylizacja nadwozia Inscription, Subwoofer, System Audio High Performance Harman/Kardon - 14 głośników, USB/AUX, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System Start/Stop, System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS), System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tarcze hamulcowe przednie 18 cali, Tarcze hamulcowe tylne 17 cali, Tempomat aktywny (ACC), Trzecie światło STOP, Trójkąt ostrzegawczy, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyt na torbę w bagażniku, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki w kolorze nadwozia, Inscription, Zwalnianie pedału hamulca, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Felgi aluminiowe 21 8-podwójnych ramion Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/40, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Kamera parkowania 360 stopni, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Okno dachowe panoramiczne, Pakiet Climate, Pakiet Lighting, Rezygnacja z oznaczenia modelu i wersji silnikowej, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana perforowana, skóra nappa w tonacji bursztynowej, wnętrze w tonacji czerni, Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	275/40 21 107V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	275/40 21 107V	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	275/40 21 107V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	275/40 21 107V	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

## W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

## W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
3	Pokrywa bagażnika	150 - 300

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**


Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 36**

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 40**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**  
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 44**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1