

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11367/5/26-15201	Data raportu	19-05-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	11-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/38986/26/05/05	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI?...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFKJ43110
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue ST-Line ...
Numer rejestracyjny	LU293RH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/140 kW
Stan licznika	263 062 km
Data 1. rej./rok prod.	31-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	08-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

1 - Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie aktualizacji, ABS, Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd, Aluminiowe nakładki na pedały, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z czerwonymi przesyściami, z przodu i z tyłu, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trąkacji TA, EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny z wykończeniem Mica Shadow Black z ogumieniem 235/45, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach, z pamięcią położenia, Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym położeniem oparcia, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem, Gniazdko 12V w bagażniku, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytami na napoje, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Krata wlotu powietrza górna, w stylizacji plastra miodu, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Listwy wzdłuż progów lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skl. elektr. z lampkami oświetlającymi podłozę, pamięć poz., lewe fotochromatyczne, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki na progi przednich drzwi w kolorze aluminium, Obramowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsuftka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe, projekcyjne, Reling bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler przedniego i tylnego zderzaka oraz stylizowane listwy progowe, w kolorze nadwozia, Spojler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Control, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System naw. sat. z Ford SYNC 3.2 i DAB+, wysł. kolor. dot. 8", AppLink, Bluetooth, TMC, 8 głośników, 2xUSB, System nawigacji sat. Sony CD/MP3/DAB+/Ford SYNC/wysł. 8"/AppLink/TMC/Bluetooth/12 głoś./2xUSB/st.kier., System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, pakiet, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby boczne przednie z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tapicerka częściowo skórzana ciemna Miko Suede-Salerno, z czerwonymi przesyściami, Tapicerka skórzana, perforowana Foundry/Salerno z przesyściami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem, Uchwyt dźwigni zmiany biegów ST wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny, Zagłówki regulowane w 2 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Zawieszanie sportowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne, przód, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach z pamięcią położenia, pakiet, Hak holowniczy - demontowalny, Lakier metalizowany specjalny, White Platinum, Lusterka zew. składane elekt. z pamięcią położenia, ośw. podłozę, Spryskiwacze reflektorów, System KeyFree z przyciskiem FordPower (centralny zamek z kluczem elektronicznym)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MATADOR, NORDICA	235/45 18 98V	4,0 mm
	lewe	MATADOR, NORDICA	235/45 18 98V	4,0 mm
tylna	prawe	MATADOR, NORDICA	235/45 18 98V	4,5 mm
	lewe	MATADOR, NORDICA	235/45 18 98V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1