

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11368/5/26-15201	Data raportu	19-05-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	14-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/39404/26/05/06	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADCA2BX0LA636792
Marka, model	JAGUAR F-Pace 15-20
Typ, wersja	F-Pace 2.0 i4P AWD Portfolio
Numer rejestracyjny	GD8K304
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1997 ccm/221 kW
Stan licznika	98 863 km
Data 1. rej./rok prod.	10-03-2020/2019
Data nast. bad. techn.	10-03-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Brak koła dojazdowego, Czujniki parkowania przód i tył, Dach standardowy, Dywaniki premium, ESP, Felgi aluminiowe 18, 10 ramienne (wzór 1018) z ogumieniem, Fotele przednie Luxury, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Gniazdka: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Grill przedni w kolorze czarnym z chromowanymi obwódkami, Gwarancja standardowa, Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350mm, Immobilizer, Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica skórzana, sportowa, Klapa bagażnika otwierana i zamykana manualnie, Klimatyzacja dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Konsola centralna z górnymi czujnikami Luxtec, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Lamy bixenonowe ze światłami obrysowymi LED, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z kierunkowskazami, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Lusterko zewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki zmiany biegów w kolorze czarnym, Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładki progowe, metalowe, podświetlane z napisem, Obramówki bocznych okien, chromowane, Obwódka schowka w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Oznaczenie 30t AWD, Oświetlenie wnętrza 3 - rozszerzone, konfigurowalne, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamsem, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Protect, Przebieg licznik zmiany biegów - rotacyjny, Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB), System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyba przednia, Szyny do mocowania ładunku w bagażniku, Tapicerka skórzana Windsor, perforowana, karbowana, z tonalnymi przeszyciami, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wloty powietrza boczne chromowane, Wyświetlacz Touch Pro 10, Wykończenie drzwi Luxtec, Wykończenie drzwi w kolorze nadwozia z akcentami Grained Black, Wykończenie wnętrza Etched Aluminium, Wyświetlacz Touch Pro 10, Zaciski hamulców standardowe, Zagłówki przednie z wytłoczonym logo Jaguar, Zderzak tylny w kolorze nadwozia z dyfuzorem w kolorze Grained Black, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali, Światła drogowe automatyczne AHBA, Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykaną roletą, Felgi aluminiowe 22, 15-ramienne (wzór 1020) Szare z ogumieniem, Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, tylne podgrzewane, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie) + pamięć fotela kierowcy i lusterka, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Hak holowniczy, elektryczny, Kamera parkowania 360, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Lakier metalik premium, Lamy przednie LED adaptacyjne, doświetlające zakręty ze światłami obrysowymi LED + auto. światła, Lusterka boczne el. regul., podgrzewane, składane, elektrochromatyczne, doświetl. podłoża + pamięć, Pakiet Connect Pro, Pakiet Drive, Pakiet Nawigacji Incontrol Touch Pro z systemem nagłośnienia Meridian Surround, Pakiet Practicality, Podsufitka w kolorze Ebony, Szyby przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	265/40 22 106Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	265/40 22 106Y	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	265/40 22 106Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	265/40 22 106Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie	WY	2.2
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	2.4
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
5	Tapicerka drzwi, przód R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
6	Tapicerka drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
8	Pokrywa tylna	zarysowanie	NA	
9	Błotnik przedni L	zarysowanie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
12	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
13	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
14	Błotnik tylny kpl. L	zarysowanie		
15	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowania eksploatacyjne		
16	Tapicerka siedziska 2.rząd	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1