

Nr zlecenia: 87/06/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/06

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                         | Dane: [D] V-2026  |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t              | VIN:              | V X E V F E H T M N Z 0 2 6 5 4 4 |
| Marka:                                       | OPEL                                    | Nr rejestracyjny: | WY627CL                           |
| Model pojazdu:                               | Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t          | Nr Info-Ekspert:  | 028-07988                         |
| Wersja:                                      | Long Enjoy S&S                          | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskaźnik drogowości                          | 234151 km                               |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/04/29                              |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2027/04/29                              |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 3 osobowy             |                   |                                   |
| Dop. masa całkowita / Ładowność              | 2926 kg* / 1344 kg                      |                   |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna            |                   |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 3275 mm                                 |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                  |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1997 ccm / 106kW (144KM)                |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                             |                   |                                   |
| Norma spalin                                 | E6d                                     |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                  |      |                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
| 1                       | Czujnik deszczu                                  | 11   | Przegroda przestrzeni bagażowej        |
| 2                       | Czujniki parkowania - tył                        | 12   | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 3                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 13   | Światła do jazdy dziennej LED          |
| 4                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 14   | Światła mijania włączane automatycznie |
| 5                       | Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia           | 15   | Światła p/mgielne przednie             |
| 6                       | Fotel kierowcy z regulacją w 6 kier.             | 16   | Tapicerka siedzeń materiałowo-         |

|    |                                                                                    |    |                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
|    | (przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości), z podłokietnikiem |    | winylowa"Curtiba"                 |
| 7  | Fotel pasażera ze składanym oparciem i podłokietnikiem                             | 17 | Tarcze kół stalowe 16"            |
| 8  | Klimatyzacja                                                                       | 18 | Tempomat                          |
| 9  | Koło zapasowe pełnowymiarowe                                                       | 19 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 10 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                          | 20 | Zderzaki w kolorze nadwozia       |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera<br>Poduszka powietrzna kierowcy<br>Poduszka powietrzna pasażera                                                                                                                                         |
| 2 | Radio z systemem Bluetooth<br>Głośniki 4 szt.<br>System Bluetooth<br>Radio                                                                                                                                                                      |
| 3 | System ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP<br>System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | UNIROYAL 215/65 R16C 109/107R SNOW MAX 3 | 7,9          |
| Przednie prawe: | UNIROYAL 215/65 R16C 109/107R SNOW MAX 3 | 7,8          |
| Tylne lewe:     | UNIROYAL 215/65 R16C 109/107R SNOW MAX 3 | 9,6          |
| Tylne prawe:    | UNIROYAL 215/65 R16C 109/107R SNOW MAX 3 | 9,5          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3100 kg  
Pojazd wyposażony w hak.

Oględziny wykonywał: Ireneusz Ramiączek  
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

|  | NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                             |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Błotnik przedni                           | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2                                                                                  | Pokrywa przednia                          |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3                                                                                  | Drzwi boczne przednie                     | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 4                                                                                  | Drzwi boczne przednie                     | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |


|    |                        |   |                                            |              |  |
|----|------------------------|---|--------------------------------------------|--------------|--|
| 5  | Drzwi boczne tylne     | P | Zarysowania powłoki lakierowej             | Zdeformowane |  |
| 6  | Słupek środkowy        | L | Wgniecenia, odpryski                       |              |  |
| 7  | Słupek środkowy        | P | Wgniecenia, ubytki lakieru                 |              |  |
| 8  | Próg                   | L | Ogniska korozji, ubytki lakieru            |              |  |
| 9  | Próg                   | P | Ogniska korozji, ubytki lakieru            |              |  |
| 10 | Dach                   |   | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia |              |  |
| 11 | Ściana boczna nadwozia | L | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski   |              |  |
| 12 | Ściana boczna nadwozia | P | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski   |              |  |
| 13 | Drzwi tyłu nadwozia    |   | Odpryski powłoki lakierowej                |              |  |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 65-75                |      |
| 2    | Dach             |       | 70-85                |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 70-85                |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 70-85                |      |
| 5    | Poszycie boku    | L     | 70-90                |      |

|    |                     |   |       |  |
|----|---------------------|---|-------|--|
| 6  | Błotnik tylny       | L | 70-90 |  |
| 7  | Drzwi tyłu nadwozia |   | 65-80 |  |
| 8  | Błotnik przedni     | P | 75-85 |  |
| 9  | Drzwi przednie      | P | 70-85 |  |
| 10 | Drzwi tylne         | P | 70-85 |  |
| 11 | Błotnik tylny       | P | 70-85 |  |
| 12 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 65-85 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                  |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia               | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|----------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Rozdarcie materiału, zabrudzenia |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Rozdarcie materiału, zabrudzenia |      |         |

Poszycie przestrzeni ładunkowej - zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia  
Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji ślady użytkowania. Wnętrze mocno zabrudzone, wyeksploatowane.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokreśleniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143




Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157




Fot. nr 158




Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168




Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185




Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192



Fot. nr 193



Fot. nr 194



Fot. nr 195



Fot. nr 196

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA  
RZECZPOSPOLITA POLSKA  
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY  
DZIELNICA WOLA  
AL. SOLIDARNOŚCI 90  
01-003 WARSZAWA  
ORGAN WYDAJĄCY

A WY 627CL

0.1 OPEL  
0.2 V  
-F  
-EHTM-B2F2LE  
D 0.3 VIVARO

E VXEFHTMNZ026544

B 29.04.2022 | 01.06.2022 | H ---

SERIA DR/BAS 1927132

RODZAJ POJAZDU  
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

NUMER WYDANIA  
---

ROK PRODUKCJI  
2022

DOPUSZCZALNA  
CIĘŻAROWOŚĆ  
1344 kg

NUMEROWA CIĘŻAR.  
NACIAGA OSI  
17,64 kN

NUMER WYDANIA  
AAD3163144

QR CODE

SERIA DR/BAS 1927132

F.1 3100 kg | F.2 3100 kg | F.3 5000 kg

G 1756 kg | I N1

K e2\*2007/46\*0533\*20

L 2 | O.1 2500 kg | O.2 750 kg

P.1 1997,00 cm<sup>3</sup> | P.2 106,00 kW

P.3 D | Q ---

S.1 3 | S.2 ---

SERIA DR/BAS 1927132

Fot. nr 197

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
29.04.2025  
POSIPI

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
29.04.2027  
SKP T.1.5.003 P  
ABE  
05/05/2025  
POSIPI

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
m.p.  
POSIPI

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
m.p.  
POSIPI

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
m.p.  
POSIPI

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH  
m.p.  
POSIPI

WYBÓR WYKONAWCY  
---(V.9) POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 AR---

2022-05-14

---HAK---

---VAT-1---

2022-06-14

POUWAGI  
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty, w której wydal dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 198

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu