

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07600/10/25-15201	Data raportu	10-10-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	02-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71666/25/09/23	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNTBAJ12U1244731
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.5 e-POWER N-Con...
Numer rejestracyjny	DB6682K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1497 ccm/116 kW
Stan licznika	44 380 km
Data 1. rej./rok prod.	24-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy perłowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

6 głośników, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - pletwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Automatykne włączanie świateł awaryjnych, Bluetooth telefon + muzyka, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i wycieraczki, Czujnik zmiernych, Czujniki parkowania przednie i tylne, Czujniki parkowania, tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazda USB A i C z przodu, Gniazda USB typ A oraz C z tyłu, Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku, Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Kamera cofania, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klamka drzwi z przyciskiem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lakier uni, Lampy przednie w technologii Bi-LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłokietnik - tył, Półki pozwalające na regulowanie wysokości i dzielenie podłogi bagażnika, System A-IVC z obsługą CRM, System audio AM/FM z DAB, System automatycznych świateł drogowych, System eCall, System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczowy, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny, System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny, System kamer 360, inteligentny AVM, System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym, System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania, System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną, Szyby przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, Usługi nawigacyjne A-IVC, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, zegary cyfrowe TFT 12,3", Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła przednie FULL LED, Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne, Lakier perłowy, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE ASYMETRIC	235/55 18 100V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE ASYMETRIC	235/55 18 100V	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE ASYMETRIC	235/55 18 100V	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE ASYMETRIC	235/55 18 100V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wspornik tabl. rejestr.	pęknięcie	WY	0.1
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.7
3	Opona 235 / 55 / R / 18V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru		
5	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
6	Lusterka podgrzew./el.usław/składane R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1