

Nr zlecenia: 76/20/05/2026/TVN S.A.

z dnia: 2026/05/20

**Zleceniodawca:**

TVN S. A.  
Wiertnicza 166  
02-952 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>W1K2130051B003399</b>
Marka: <b>MERCEDES-BENZ</b>	Nr rejestracyjny: <b>WE4W812</b>
Model pojazdu: <b>E 220 d MR`20 E6 213</b>	Nr Info-Ekspert: <b>022-11421</b>
Wersja: <b>Exclusive 4Matic</b>	Rok produkcji: <b>2021</b>

**Wartość pojazdu brutto (sprzedaż) ..... 138 100 PLN**

Wskazanie drogomierza	73775 km
Data pierwszej rejestracji	2021/12/09
Data wykonania badania technicznego	2027/05/08
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2470 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 143kW (194KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Poduszka powietrzna pasażera automatycznie wyłączana
2	Antena GPS	25	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent hamowania aktywny	26	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
4	Asystent rozpoznawania znaków drogowych	27	Radio cyfrowe

5	Asystent wiatel przednich Highbeam Assist Adaptacyjny	28	Sterownik Dynamic Select
6	Deska rozdzielcza i drzwi wyko czone skór Artico	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Dywaniki welurowe	30	System multimedialny MBUX (549)
8	EQ Boost rozrusznik -alternator	31	System ochrony pieszego Active Bonnet
9	Immobilizer	32	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Kamera cofania	33	System PRE-SAFE
11	Klimatyzacja automatyczna Thematic 2 strefowa	34	wiatla stop adaptacyjne
12	Komunikat o ilo ci zapi tych tylnych pasów bezpiecze stwa	35	Tapicerka Artico czarna (131A)
13	Kurtyny powietrzne boczne	36	Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne (R69) czarne, wysoki połysk
14	Lakier niemetalizowany czarny	37	Touchpad
15	Ładowarka bezprzewodowa do urz dze mobilnych	38	Usługi zdalne Plus
16	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów galwanizowane	39	Wyko czenie konsoli centralnej br zowym drewnem jesionu
17	Moduł komunikacyjny (LTE)	40	Wyko czenie wn trza jasnym drewnem jesionu
18	Nakładki progów drzwi przednich z napisem "Mercedes-Benz", pod wietlane	41	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Oparcie siedze tylnych składane	42	Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywn amortyzacj
20	O wietlenie Ambiente (64 kolory/3 strefy)	43	Zbiornik paliwa powi kszony 66 l
21	Pakiet aran acji przestrzeni бага owej	44	Zestaw naprawczy opon Tirefit
22	Pakiet o wietlenia wn trza	45	Zł cza USB 2 szt. z tyłu kabiny
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skór nappa Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skór nappa
2	Pakiet komfortowych siedze Fotel kierowcy z regulacj odcinka l d wiowego 4 stopniow Fotel pasa era z regulacj odcinka l d wiowego w 4 kierunkach
3	Pakiet nawigacj System nawigacji satelitarnej z twardym dyskiem Moduł komunikacyjny (LTE) Przygotowanie do usług nawigacyjnych
4	Pakiet zabezpieczenia pojazdu Autoalarm Zabezpieczenie wn trza pojazdu
5	Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard Autoalarm Zabezpieczenie wn trza pojazdu
6	Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasa era
7	Reflektory LED High Performance Kierunkowskazy LED wiatla do jazdy dziennej LED wiatla tylne LED Reflektory LED High Performance
8	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie

### WYPOSA ENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposa enia

1	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasa era podgrzewany
2	Tapicerka Artico macchiato beige / magma grey (105A) (dopłata)
3	Tarcze kół aluminiowe 18" 10 podwójnych ramion (61R) vanadium silver (dopłata)

4 Wyko czenie konsoli centralnej –br zowe drewno jesionu, wysoki polysk (doplata)

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bie nik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/45 R18	100V	XL PILOT ALPIN PA4 MO		5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/45 R18	100V	XL PILOT ALPIN PA4 MO		5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 245/45 R18	100V	XL PILOT ALPIN PA4 MO		4,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 245/45 R18	100V	XL PILOT ALPIN PA4 MO		4,0

### WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

<b>WARTO BAZOWA BRUTTO (61 mies.)</b>				<b>131 000 PLN</b>
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	5 687 PLN	<i>po korek cie:</i>		136 687 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	2 019 PLN	<i>po korek cie:</i>		138 706 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	8 743 PLN	<i>po korek cie:</i>		147 449 PLN
KOREKTY RÓ NE:				
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-2 948 PLN			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw	-5 897 PLN			
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 8 845 PLN	<i>po korektach:</i>		138 604 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 468 PLN	<i>po korek cie:</i>		138 136 PLN
<b>WARTO RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKR GLENIU</b>				<b>138 100 PLN</b>

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK

Ogl dziny wykonał: Bogusław Kobiałka

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

**Warto rynkowa brutto wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c czerwiec 2026 roku wynosi:**

**138100 PLN**

(słownie: sto trzydzie ci osiem tysi cy sto złotych)

**w tym VAT (23,0%) 25823,58 PLN**

**Warto okre lono na podstawie:**

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,

- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

Pojazd w trakcie ogl dzin zabrudzony, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze po umyciu.

Na pozostałych elementach oblacowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-100µm	
2	Dach		120-130µm	
3	Błotnik przedni	L	70-80µm	
4	Próg	L	110µm	
5	Drzwi przednie	L	160-270µm	
6	Drzwi tylne	L	190-200µm	
7	Błotnik tylny	L	130-160µm	
8	Błotnik przedni	P	70-90µm	
9	Próg	P	90µm	
10	Drzwi przednie	P	170-320µm	
11	Drzwi tylne	P	120-140µm	
12	Błotnik tylny	P	140-170µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiar wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampa kierunkowskazu boczno przedniego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poszycie tylne zdeformowane		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Rozerwane		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głó no pracy silnika              | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głó no (stuki) zawieszenia        | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca zasadniczego    | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczno hamulca pomocniczego    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilo sztuk) | Okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny  | TAK           |
| 3 | Instrukcja obsługi   | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

---

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza ocenę umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest w pełni na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*