

Nr zlecenia: 67/24/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 24.09.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia niegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>WVWZZZ3CZNE054471</b>
Marka: <b>VOLKSWAGEN</b>	Nr rejestracyjny: <b>WE5T995</b>
Model pojazdu: <b>Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d</b>	Nr Info-Ekspert: <b>040-10109</b>
Wersja: <b>Elegance DSG</b>	Rok produkcji: <b>2022</b>

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....

**93 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	161942 km
Data pierwszej rejestracji	27.04.2022
Data wykonania badania technicznego	24.04.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	2190 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	32	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
3	Dywaniki	33	Reflektory LED
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie	34	Relingi dachowe w kolorze srebrnym

5	Fotele przednie komfortowe	35	Schówek chłodzony
6	Gniazdo 12V	36	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
7	Gniazdo 12V w bagażniku	37	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
8	Hamulec postojowy automatyczny	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Hamulec wielokolizyjny	39	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
10	Immobilizer	40	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
11	Kierownica pokryta skórą	41	System p/porządkowy MSR
12	Kierunkowskazy LED	42	System p/porządkowy przy przyspieszaniu ASR
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	43	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
14	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	44	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
15	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i kąta boku	45	System Start/Stop
16	Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem	46	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
17	Kurtyny powietrzne boczne	47	System wyboru profilu jazdy
18	Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane elektrycznie	48	Szyby atermiczne
19	Lusterka zewnętrzne trznie regulowane elektrycznie	49	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne trznie w kolorze nadwozia	50	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Lusterko wewnętrzne trznie ciemniące automatycznie	51	wiatła do jazdy dziennej
22	Lusterko zewnętrzne trznie kierowcy ciemniące automatycznie	52	wiatła tylne LED
23	Oświetlenie Ambiente	53	Tapicerka siedzeń - rodowa czarna foteli Alcantara, bocznych siedzeń oraz górny fragment podłokietnika skóra Vienna
24	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	54	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
25	Pakiet Travel assist	55	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
26	Podłokietnik centralny przedni	56	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
27	Podłokietnik siedzeń tylnych	57	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Zderzaki w kolorze nadwozia
30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
  - Głośniki 8 szt.
  - Złącze "AUX"
  - Złącze kart SD
  - Radioodtwarzacz CD/MP3
  - Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna
  - Dwignia zmiany biegów pokryta skórą
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Kierownica pokryta skórą
  - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Pakiet Lusterka
  - Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
  - Lusterka zewnętrzne trznie elektrycznie składane, po stronie kierowcy aut. przyciemniane i aut. opuszczane po stronie pasażera
- 7 Pakiet Zimowy
  - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany

- 8 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 9 System "Park Pilot"  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył  
System wspomagający parkowanie
- 10 wiatła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów  
wiatła p/mgielne przednie  
System do wietlania zakrętów
- 11 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist  
System ACC - automatyczna regulacja odległości  
System Front Assist

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany  
2 Okno dachowe regulowane elektrycznie

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 215/55 R17	5,4
Przednie prawe:	*MICHELIN 215/55 R17	5,6
Tylne lewe:	*MICHELIN 215/55 R17	6,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 215/55 R17	6,2

### WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

<b>WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (40 mies.)</b>	.....	<b>107 000 PLN</b>
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 644 PLN <i>po korekcie:</i>	106 356 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 950 PLN <i>po korekcie:</i>	109 306 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 14 116 PLN <i>po korekcie:</i>	95 190 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 427 PLN	
Weryfikacja serwisowa	- 500 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 927 PLN <i>po korektach:</i>	93 263 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	310 PLN <i>po korekcie:</i>	93 573 PLN
<b>WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU</b>	.....	<b>93 600 PLN</b>

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie wyposażenia dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbanski

Wycenę wykonała: Oliwia Niegowska

**Wartość brutto (zakup\*) wycenionego zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami u innych.

**93600 PLN**

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 17502,44 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-170	
2	Dach		100-170	
3	Błotnik przedni	L	100-170	
4	Drzwi przednie	L	100-170	
5	Drzwi tylne	L	100-170	
6	Błotnik tylny	L	100-170	
7	Błotnik przedni	P	100-170	
8	Drzwi przednie	P	100-170	
9	Drzwi tylne	P	100-170	
10	Błotnik tylny	P	100-170	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-170	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

3	Kanapa tylna	Zabrudzona	
---	--------------	------------	--

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zuycie wszystkich elementów.  
Przestrze baga owa nosi ludy eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 2 | Gło no (stuki) zawieszenia        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego    | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prdko ci do 15 km/h

Aktywna kontrolka check engine - konieczna weryfikacja serwisowa  
Aktywna kontrolka poziomu oleju

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilo sztuk)        | Okazano 1szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 3 | Zestaw narz dzi fabrycznych | TAK          |
| 4 | Podno nik samochodowy       | TAK          |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK          |
| 6 | Ga nica                     | TAK          |
| 7 | Trójk t ostrzegawczy        | TAK          |
| 8 | Apteczka                    | TAK          |

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii zało ono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42





Fot. nr 45



Fot. nr 46

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*