

Nr zlecenia: 120/25/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/03

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>WBA7M910507M50916</b>
Marka: <b>BMW</b>	Nr rejestracyjny: <b>PZ3T152</b>
Model pojazdu: <b>118 Diesel MR`19 E6d F40</b>	Nr Info-Ekspert: <b>003-05447</b>
Wersja: <b>M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji: <b>2023</b>

Wskazanie drogomierza	21118 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/22
Data wykonania badania technicznego	2026/06/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkowita	1980 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz. dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Pakiet aerodynamiczny typu "M"
2	Asystent uwagi	40	Pakiet dodatkowego oświetlenia
3	Autoalarm	41	Pakiet schowków dodatkowych
4	ConnectedDrive Services	42	Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne trzypunktowe
5	Czujnik deszczu	43	Pedały i podnóżek M
6	Czujnik zderzenia	44	Podłokietnik centralny przedni
7	Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami	45	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	46	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia
9	Dywaniki podłogowe M z napisem M	47	Poduszki powietrzne boczne przednie
10	Dywaniki welurowe	48	Progi drzwiowe z emblematem BMW
11	D wignia zmiany biegów z oznaczenie M	49	Przeł cznik wła ciwo ci jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
12	Emergency call	50	Reflektory przednie LED
13	Fotele przednie sportowe	51	Sygnalizacja pozostawienia wł czonych wiatel
14	Funkcja Follow-Me-Home	52	System Auto Start/Stop
15	Gło niki 6 szt.	53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
16	Gniazdo 12V na konsoli rodkowej	54	System kontroli ci nienia w oponach
17	Hamulec r czny elektromechaniczny	55	System Performance Control
18	Immobilizer	56	System stabilizacji toru jazdy DSC
19	Kierownica wielofunkcyjna	57	Szyby atermiczne
20	Klakson dwutonowy	58	wiatła do jazdy dziennej LED
21	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	59	wiatła p/mgienne LED
22	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	60	wiatła stop dynamiczne
23	Kolumna kierownicy regulowana	61	Tapicerka tekstylna Cloth' Trigon/Sensatec'
24	Kombinacja instrumentów ze specyficznym wy wietlaczem M	62	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 550 M Bicolor"
25	Komputer pokładowy	63	Teleservices
26	Kontrola wydajno ci	64	Tempomat z funkcj hamowania
27	Ko cówki układu wydechowego widoczne	65	Trójk t ostrzegawczy
28	Krata wlotu powietrza czarna z chromowan obwódki	66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Kurtyny powietrzne boczne	67	Uchwyt na kubek z przodu
30	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	68	Układ kierowniczy M
31	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Listwy progowe	70	Wyko czenie wn trza listwy ozdobne Boston, pod wietlane
33	Listwy progowe M z przodu	71	Zabezpieczenie kół przed kradzie
34	Logo modelu	72	Zamek centralny
35	Mocowania fotelików dzieci cych na skrajnych siedzeniach llrz du	73	Zawieszenie sportowe M
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual	74	Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth"
37	O wietlenie powitalne	75	Zestaw naprawczy opon
38	Oznaczenie M na przednim panelu bocznym po lewej i prawej stronie	76	Zł cza USB typu A i C

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Kontroler iDrive Touch
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczo 1920x720
  - Zestaw wska ników 10,25"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa typu M pokryta skór
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skór
- 4 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Oparcie siedze tylnych dzielone asymetrycznie i składane
  - Oparcie siedze tylnych składane
  - Oparcie siedze tylnych dzielone asymetrycznie
- 6 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era

- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Active Guard Plus
  - System Speed Limit Info
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzonymi zmianami pasa ruchu z aktywną interwencją układu kier. przy prędkości powyżej 70
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica podgrzewana
- 3 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
- 4 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDWS
  - System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
- 5 Szyby tylne przyciemniane
- 6 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
  - Tempomat aktywny
  - System Stop & Go
- 7 Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 195/55 R17 92H XL SNOW CONTROL 3 TL *	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 195/55 R17 92H XL SNOW CONTROL 3 TL *	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 195/55 R17 92H XL SNOW CONTROL 3 TL *	7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 195/55 R17 92H XL SNOW CONTROL 3 TL *	7,0

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz

lokaln atrakcyjno danego typu pojazdu.

Do pojazdu zał czono dodatkowy komplet kół (4szt.)

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	110	

7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	330-650	
10	Błotnik tylny	P	200-1210	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

#### 3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

#### 4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest warty na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, warty bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*