

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	39/28/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Minikoparka gąsienicowa JCB 8018
Nr fabryczny:	JCB08018691321436
Data sporządzenia wyceny:	05-06-2026
Wartość rynkowa (zakup):	



Treść wyceny

W dniu 05-06-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 39/28/05/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Sypułek. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest minikoparka gąsienicowa JCB 8018b ędąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Minikoparka gąsienicowa
Producent:	JCB
Model:	8018
Rok budowy:	2009
Nr fabryczny:	JCB08018691321436
Czas pracy:	6025h
Masa własna:	1580 kg
Moc silnika:	14,7kW
Wymiary:	3,52x2.34x0.98m
Szerokość gąsienic:	230mm
Wyposażenie:	- oświetlenie robocze - lemiesz - radioodtwarzacz - dodatkowe wyjścia hydrauliczne - kabina ogrzewana

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin operator przeprowadził symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i wad podczas pracy w warunkach roboczych. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak powierzchniowe zarysowania elementów konstrukcyjnych, odpryski powłoki lakierowej, czy miejscowe zabrudzenia.

A ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- dach – ślady nieprofesjonalnej naprawy
- fotel operatora – rozerwany
- joysticki sterownicze – luzy

- gąsienice – wyeksploatowane
- elementy napędu gąsienic - skorodowane

Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej. Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















