



# RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: [rtm.gorzow@gmail.com](mailto:rtm.gorzow@gmail.com)

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“  
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO2G730

## Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.  
Gronówko 30  
64-111 Lipno

## Rzeczoznawca:

mgr in .Ireneusz Grzegolec - RS 000402



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciarowy do 3.5t**

VIN: **ZFA31200003387936**

Marka: **FIAT**

Nr rejestracyjny: **PO2G730**

Model pojazdu: **Panda Van 1.2 MR`12 E6 1.4t**

Nr Info-Ekspert: **045-04755**

Wersja:

Rok produkcji: **2014**

Wskazanie drogomierza 263942 km

Data pierwszej rejestracji 2014/10/31

Data wykonania badania technicznego 2026/10/02

Rodzaj nadwozia furgon 5 drzwiowy 2 osobowy

Dop. masa całkowita / ładowność 1440 kg / 505 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 2299 mm

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1242 ccm / 51kW (69KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E6

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy typu uni

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający cyfrowemu blokowaniu kół
- 2 Kolumna kierownicy regulowana
- 3 Listwy boczne

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 6 Poduszki powietrzne boczne
- 7 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 8 Szyby przyciemniane

4	Poduszka powietrzna kierowcy	9	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
5	Poduszka powietrzna pasażera	10	Zamek centralny

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- Klimatyzacja
- +System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻY OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*D BICA 175/65 R14 82T	
Przednie prawe:	*D BICA 175/65 R14 82T	
Tylne lewe:	*D BICA 175/65 R14 82T	
Tylne prawe:	*D BICA 175/65 R14 82T	

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Lp.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione głąboko		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.



#### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

Lp.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100µm	
2	Dach		80µm	
3	Błotnik przedni	L	80µm	
4	Drzwi przednie	L	90µm	
5	Drzwi tylne	L	130µm	
6	Błotnik tylny	L	100µm	
7	Błotnik przedni	P	90µm	
8	Drzwi przednie	P	70µm	
9	Drzwi tylne	P	70µm	
10	Błotnik tylny	P	80µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80µm	

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		połamany		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Niesprawny		

**SILNIK z osprz tem, układem paliwowym i wydechowym**

silnik wymaga wykonania naprawy układu tłokowo-korbowego.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi na brak zdolno ci rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Ponadto elementy silnika cz ciowo zdemontowane. Przeprowadzona diagnostyka silnika wykazała, e układ tłokowo-korbowy wymaga wykonania naprawy.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

1	Kluczyki (ilo sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

**2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Nie weryfikowano

**Uwaga**

Nie zidentyfikowano numeru VIN wybitego na podłodze w komorze бага nika oraz nie odczytano tabliczki znamionowej, która równie znajduje si na podłodze w komorze бага nika, gdy w tym miejscu zabudowano szafka narz dziove, które przykr cone zostały do podłogi.

Zastrzeżenia ograniczające opinię .

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość .
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę .
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość .

*Dokument wystawiony elektronicznie, wagi bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*