

Nr zlecenia: 105/10/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/16

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>WBA21GW000CT41271</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PZ6E112</b>
Model pojazdu:	<b>520 Touring Diesel MR`24 E6d/e G61</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>003-06741</b>
Wersja:	<b>xDrive M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2024</b>

Wskazanie drogomierza	58817 km
Data pierwszej rejestracji	2024/12/09
Data wykonania badania technicznego	2027/12/09
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	2465 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 145kW (197KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz. dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
3	Asystent hamowania	37	Połączenie alarmowe
4	Autoalarm	38	Przełącznik włączający światła jazdy
5	ConnectedDrive Services	39	Przycisk Start/Stop
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą wiatru mijania	40	Przygotowanie do systemów asystujących kierowcy Plus

7	Czujnik zderzenia	41	Reflektory LED adaptacyjne
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	42	Relingi dachowe w kolorze perłowego Chromu
9	Dywaniki welurowe	43	Schówek na r kawiczki
10	Emergency call	44	Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
11	Fotele przednie sportowe	45	System hamowania z odzyskiem energii
12	Głośniki 6 szt.	46	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Gniazdo 12V	47	System kontroli trakcji
14	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	48	System monitorowania uwagi kierowcy
15	Identyfikacja M na bokach	49	System przeładunkowy
16	Immobilizer	50	wiatła hamowania dynamiczne
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	51	Tacka do ładowania bezprzewodowego
18	Klucz z identyfikacją M	52	Tapicerka M Alcantara w poł czeniu Veganza
19	Kluczyk z wyświetlaczem BMW	53	Tarcze kół aluminiowe 19" M Double-Spoke 935 M Bicolor, czarno-szare,
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	54	Teleservices
21	Komputer pokładowy	55	Tempomat z funkcją hamowania
22	Kurtyny powietrzne boczne	56	Trójkąt ostrzegawczy
23	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	58	Uchwyt na napoje
25	Nakładki na progi boczne o niezależnym designie	59	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
26	Ogranicznik prędkości	60	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
27	Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
28	Osobista karta eSIM	62	Wykończenie wnętrza z akcentem cernosrebrny M poł czeniu z aluminiowym rombem
29	Oświetlenie powitalne	63	Wykończenie zewnętrzne Shadow Line
30	Oznaczenie modelu	64	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawką w kolorze czarnym połysk	66	Zawieszenie sportowe M
33	Podnóżek M z metalową wkładką	67	Zestaw naprawczy opon
34	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania z kamerą cofania  
Kamera cofania  
Asystent parkowania
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet BMW Live Cockpit Plus  
Złoty USB w podłokietniku  
Złoty USB w konsoli centralnej  
Profil kierowcy  
Wyświetlacz na tablicy zegarów 12,3" cyfrowy  
Łączność 4G LTE  
Tuner z odbiorem różnorodności i RDS  
Interfejs Bluetooth/Wifi  
Intuicyjne opcje obsługi (osobisty asystent, funkcja dotykowa kontroler iDrive, integracja z smartfonem)  
Nawigacja satelitarna (sterowanie głosowe uzależnione od kraju)  
Wyświetlacz kontrolny 14,9" wysokiej rozdzielczości  
System operacyjny BMW 8.5
- 5 Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Funkcja Remote 3D View  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera
- 7 Systemy asystujące kierowcy
  - System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterek
  - System ostrzegający przed niezamierzonymi zmianami pasa ruchu z aktywną interwencją układu kier. przy prędkości powyżej 70

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 2 Hamulce M Sport, ciemnoniebieski metalik w poł. cenie Pakiet M Sport Pro
- 3 Kierownica podgrzewana
- 4 Naturalna interakcja BMW tylko z Pakietem Comfort
- 5 Ogrzewanie postojowe
- 6 Pakiet Comfort (dopłata)
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
  - Siedzenia tylne podgrzewane
  - Fotel pasażera podgrzewany
  - Fotel kierowcy wentylowany
  - Fotel pasażera wentylowany
  - Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
- 7 Pakiet elementów zewnętrznych BMW Iconic Glow
- 8 Pakiet elementów zewnętrznych BMW Iconic Glow w poł. cenie z Pakietem M Sport Pro
- 9 Pakiet Innowacji (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Asystent parkowania
  - System kamer 360
  - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
  - Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
  - Kamera wewnętrzna
  - BMW Natural Interaction
- 10 Pasy bezpieczeństwa M tylko z Pakietem M Sport Pro
- 11 Rezygnacja z emblematu modelu
- 12 Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych
- 13 System dźwięku przestrzennego Bowers & Wilkins w poł. cenie z Pakietem M Sport Pro
- 14 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
  - Tempomat aktywny
  - System Stop & Go
  - System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterek
  - Asystent zmiany pasa ruchu
  - Asystent kierowania i pasa ruchu
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ochrony przed kolizją boczno-aktywny
  - System ostrzegający przed niezamierzonymi zmianami pasa ruchu z aktywną interwencją układu kier. przy prędkości powyżej 70
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
  - Asystent zatrzymania awaryjnego
- 15 Szyby tylne przyciemniane
- 16 Tapicerka Veganza perforowana (dopłata)
- 17 Tarcze kół aluminiowe 20" M Star Spoke 938 M Bicolor Jet, czarne opony mieszane (dopłata)
- 18 Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6	5,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6	5,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 275/35 R20 102Y XL ECO CONTACT 6	5,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 275/35 R20 102Y XL ECO CONTACT 6	5,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( + )
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	( - )
Stan utrzymania i dbała o pojazd	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne ró nice mi dzy cenami lokalnymi a rednimi warto ciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzeda y w regionie oraz lokaln atrakcyjno danego typu pojazdu.

Do pojazdu zał czono dodatkowy komplet kół (4szt.)

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	130-160	
5	Drzwi tylne	L	60	
6	Błotnik tylny	L	170-210	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika             | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Główna (stuki) zawieszenia       | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK

**4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinie

Ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwości wyceny do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych stron takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu