

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-208/2026_C0CZLL1

Numer szkody / sprawy SM-208/2026_C0CZLL1
Nr kalkulacji 9475

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0110853

Numer rejestracyjny: C0CZLL1
Numer nadwozia: WAUZZZ4M0HD041230
Marka: AUDI
Model: Q7 15-19
Typ: Q7 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Data pierwszej rejestracji: 31.03.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9357
Data wyceny: 29.05.2026
Wycena na dzień: 29.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9475**
Data wyceny **29.05.2026**
Wycena na dzień **29.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-208/2026_C0CZLL1

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0110853 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN C0CZLL1 / WAUZZZ4M0HD041230
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.03.2017 / 110
Rok produkcji 2017
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 253 714 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 187 400 / 66 314
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka AUDI
Model Q7 15-19
Typ Q7 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.04.2015 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm) 2967
Moc kW / KM 200 / 272
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów V / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Alarm
- Asystent świateł drogowych
- Audi connect
 - Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad)
 - Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
- Audi parking system - czujniki parkowania - tył
 - Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji
- Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych
- Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu
- Dywaniki podłogowe - przód i tył
- Elektromechaniczny hamulec ręczny
 - Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
- ESC
 - Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 255/60
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów
- Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu
- Klimatyzacja automatyczna
 - Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
 - Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS)
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne
- Listwy progowe, aluminiowe
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową
- Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami
 - Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi, bagażnika)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Popielniczka + zapalniczka
- Przycisk Start/Stop
- Relingi dachowe - aluminium anodowane
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Siatki w oparciach foteli przednich
- Spryskiwacze lamp przednich
- System nagłośnienia Audi Sound System
- System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus
- System Start/Stop z systemem rekuperacji
- Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył
- Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
- Śruby antykradzieżowe do kół
- Tapicerka tkaninowa Initial
- Tempomat
 - Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35)
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód z deaktywacją poduszki powietrznej
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie układu kierowniczego
 - Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze antracytowym
- Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| ● Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka (V) | PLN |
| ● Dach szklany panoramiczny (Open Sky) (V) | PLN |
| ● Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) Star-design, częściowo polerowane z ogumieniem 285/45 (V) | PLN |
| ● Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany przełożeń (V) | PLN |
| ● Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa (V) | PLN |
| ● Lakier metalik | PLN |
| ● Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED (konsola środkowa, listwy progowe, 3 kolory, indywidu) (V) | PLN |
| ● Pakiet promocyjny Comfort (V) | PLN |

- Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotele przednie sportowe
- Kamera ułatwiająca parkowanie
- Kluczyk komfortowy
- Ogrzewane fotele - przód
- Tapicerka Alcantara/skóra
- Pakiet promocyjny Technology (V) PLN
 - Audi connect
 - Audi phone box
 - Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy
 - Pakiet systemów wspomagających ADVANCED
 - System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników)
- Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytem na napoje (V) PLN
- S line selection (V) PLN
 - Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) Star design z ogumieniem 255/55
 - Pakiet stylistyczny S line Exterior
- System nagłośnienia Bang&Olufsen (V) PLN
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane (V) PLN
- Wykończenie wnętrza górne - w kolorze srebrnoszarym, dolne - drewno orzech brąz (V) PLN
- Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension (V) PLN

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ **Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA **PLN**

OPONY **Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), VREDESTEIN, 285/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), VREDESTEIN, 285/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 285/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 285/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

SUMA **PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.

Silnik uruchomiono.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKŁAD KIEROWNICZY w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

W warunkach próby ruchowej stwierdzono odchylenia od normy.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- wskaźnik awarii układu hamulcowego / ABS / ESP - aktywny.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKŁAD WYDECHOWY w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy (330 µm)

- błotnik przedni prawy (160 µm)

- drzwi przednie lewe (370 µm)

- drzwi tylne lewe (690-710 µm)

- błotnik tylny lewy (320-610 µm)

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne lewe - zarysowane,

- drzwi tylne prawe - zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system AirBag - kontrolka aktywna stale podczas pracy silnika,

- zderzak przedni - zarysowanie,

- zderzak tylny - zarysowanie,

- lusterko prawe - zarysowanie,

- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,

- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,

- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,

- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - pęknięcie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































