



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: SM-209/2026_CB353NP

z dnia: 2026/05/29

Wykonawca opinii : mgr in .Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Santander Consumer Multirent sp. z o.o.

Adres: ul. Legnicka 48B, 53-611 Wrocław

Zadanie: Okre lenie warto ci pojazdu z uwzgl dnieniem sprzeda y wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie ogl dzin pojazdu z uwzgl dnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2026

Marka: DODGE

Rok produkcji: 2019

Model: Grand Caravan 3.6 Kat.

Wersja: CREW Aut.

Nr rejestracyjny: CB353NP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: 2C4RDGDG2KR697661

Data pierwszej rejestracji	2019/01/01
Wskaźnik drogomierza	95882 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/01/01-26/05/29)	89 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 7 osobowy
Jednostka nap dowy	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	3605 ccm / 211kW (287KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)

WYPOSA ENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	21	Poduszka powietrzna pasażera
3	Automatyczne otwieranie / zamykanie bagażnika	22	Poduszki powietrzne boczne
4	Drzwi boczne otwierane elektrycznie	23	Radio AM/FM
5	Dysk twardy	24	Spojler tylny
6	Fotele kubełkowe	25	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
7	Immobilizer	26	System Bluetooth
8	Kamera cofania	27	System ESP + ASR
9	Kierownica obszyta skórą	28	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
10	Kierownica wielofunkcyjna	29	Szyby boczne i tylna przyciemniane
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył	30	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
12	Kolumna kierownicy regulowana	31	Wiatła do jazdy dziennej DRL
13	Komputer pokładowy	32	Tarcze kół aluminiowe

14	Kurtyny powietrzne	33	Tempomat
15	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	34	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Lusterka zewn trzne elektrycznie sterowane	35	Wycieraczki automatyczne
17	Lusterka zewn trzne podgrzewane	36	Zamek centralny
18	Lusterko wewn trzne elektrofotochromatyczne	37	Zł cze "AUX"
19	Odtwarzacz CD + MP3		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/65R17	5,0	56
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/65R17	5,0	56
Tylne lewe:	*YOKOAHAM 225/65R17	6,0	43
Tylne prawe:	*YOKOAHAM 225/65R17	6,0	43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogl dzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie ogl dzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogl dzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek kanadyjski, sprowadzony jako uszkodzony.

JEDNOSTKA NAPEDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEDU:

Silnik wraz z osprzetem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika (260-290 µm)
- błotnik przedni lewy (160 µm)
- błotnik przedni prawy (160 µm)
- drzwi przednie lewe (270 µm)
- drzwi tylne lewe (270 µm)
- błotnik tylny prawy (280 µm)
- drzwi tyłu nadwozia (180 µm)

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - zarysowane,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie, zarysowany.

Czesci wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

WYPOSAZENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istot niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkody w rozumieniu ustawy powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenionego przedmiotu a jego faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwość danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadczając, że jest wiadomym stanem technicznym rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, której związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadczając, że zapoznał się z powyższymi zastrzeżeniami ograniczającymi, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, w pełni bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: SM-209/2026_CB353NP

z dnia: 2026/05/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2026

Marka: DODGE

Rok produkcji: 2019

Model: Grand Caravan 3.6 Kat.

Wersja: CREW Aut.

Nr rejestracyjny: CB353NP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy













