

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-207/2026\_FZ0168S

Numer szkody / sprawy SM-207/2026\_FZ0168S  
Nr kalkulacji 9474

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0154847

Numer rejestracyjny: FZ0168S  
Numer nadwozia: VXFVFEHTMNZ020629  
Marka: FIAT  
Model: Scudo 2.0 Multijet3 Euro 6 1997ccm - 145KM 22-24  
Typ: Scudo 2.0 MJ Maxi 3,1t Lounge  
Data pierwszej rejestracji: 24.03.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 9356  
Data wyceny: 29.05.2026  
Wycena na dzień: 29.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9474**  
Data wyceny **29.05.2026**  
Wycena na dzień **29.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-207/2026\_FZ0168S

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0154847 (V)**

Numer rejestracyjny / numer VIN FZ0168S / VXFVFEHTMNZ020629  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 24.03.2022 / 50  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 235 446 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 146 600 / 88 846  
Lakier biały uni  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka FIAT  
Model Scudo 2.0 Multijet3 Euro 6 1997ccm - 145KM 22-24  
Typ Scudo 2.0 MJ Maxi 3,1t Lounge  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 2  
Okres dostępności 01.02.2022 - 31.10.2022  
Pojemność silnika (ccm) 1997  
Moc kW / KM 106 / 145  
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6  
Dopuszczalna masa całkowita 3 100  
Masa własna / ładowność 1 692 / 1 408  
Rozstaw osi 1 / 2 3 275 /

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Drzwi boczne prawe przesuwne
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przegroda stała bez szyby
- Przystosowanie do instalacji haka holowniczego
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Zestaw Fix&Go

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Asystent pasa ruchu (LDW) - ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne (V) PLN
- Brak trzeciego rzędu siedzeń (V) (G) PLN
- Dostęp bezkluczykowy (V) PLN
- Kamera cofania i czujniki parkowania tylne, funkcja widoku 180stopni z góry (V) PLN
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna (V) PLN
- Ładowność zwiększona +400kg (V) PLN
- Pakiet Funkcjonalny Maxi (V) PLN
  - ASR + (Grip Control)
  - Felgi stalowe szare 17, półkołpaki czarne, opony 215/60 klasa C
  - Pakiet Moduwork
  - Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona sklejką drewnianą
  - Schowek centralny zamykany i schowek podwójny po stronie pasażera(góra zamknięty, dół otwarty)
- Pakiet Look Maxi (V) PLN
  - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
  - Pakiet Zewnętrzny MAXI
  - Światła dzienne LED
  - Światła ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej w zderzaku
- Pakiet wewnętrzny Premium (V) PLN
  - Deska rozdzielcza w dolnej części srebrna
  - Klamki wewnętrzne srebrne
  - Listwy srebrne: dolna część deski rozdzielczej, nad klamkami
  - Panele drzwi przednich czarne
  - Ramki srebrne: nawiewów i panelu radia
- Przyciski sterujące radiem na kierownicy (V) PLN
- Radio DAB z ekranem 7 + NAV 3D + Bluetooth + USB + AA/CP + Wifi (V) PLN
- System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI) (V) (G) PLN
- System SmartBeam - automatyczne światła drogowe (V) (G) PLN
- System wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (V) (G) PLN
- Wyświetlacz LCD biały pomiędzy zegarami (V) (G) PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Os 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 215/60R17C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 215/60R17C</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), NANKANG, 215/60R17C</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), NANKANG, 215/60R17C</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

### JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przesuwne prawe - zarysowane, listwa ochronna zarysowana,
- poszycie boku lewego - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie.

### WYPOSAŻENIE:

Do ogłędzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































