

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-167/2026_GD2C118

Numer szkody / sprawy SM-167/2026_GD2C118
Nr kalkulacji 9428

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130644

Numer rejestracyjny: GD2C118
Numer nadwozia: SALWA2BK6KA824723
Marka: LAND ROVER
Model: Range Rover Sport 17-22
Typ: Range Rover S 3.0 SD V6 SE
Data pierwszej rejestracji: 05.11.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9310
Data wyceny: 04.05.2026
Wycena na dzień: 04.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9428**
Data wyceny **04.05.2026**
Wycena na dzień **04.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-167/2026_GD2C118

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130644

Numer rejestracyjny / numer VIN GD2C118 / SALWA2BK6KA824723
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.11.2018 / 90
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 200 687 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 158 100 / 42 587
Lakier czerwony uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka LAND ROVER
Model Range Rover Sport 17-22
Typ Range Rover S 3.0 SD V6 SE
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.11.2017 - 31.08.2020
Pojemność silnika (ccm) 2993
Moc kW / KM 225 / 306
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów V / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
- Alarm volumetryczny
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)
- Autonomiczny system awaryjnego hamowania
- Czujniki parkowania (przód i tył)
- Dach metalowy
- Dach w kolorze nadwozia
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi aluminiowe 19 (wzór 501) z ogumieniem
- Immobilizer
- InControl Apps
- InControl Touch Pro
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Kontrola stabilności przyczepy
- Lakier solid
- Lampy przednie Premium LED ze światłami obrysowymi LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe
- Oświetlenie wnętrza LED
- Podłokietnik tylny centralny
- Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory)
- Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot
- Protect (SOS Emergency Call, Optimised Assistance Call, InControl Remote App Essential)
- Remote premium (usługa)
- Roleta bagażnika
- Siedzenia regulowane w 14 kierunkach (10 elektrycznie)
- Skrzynia rozdzielcza bez reduktora z mechanicznym centralnym mechanizmem różnicowym TorSen
- Spryskiwacze lamp przednich
- System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System nawigacji satelitarnej PREMIUM
- System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód
- System Terrain Response
- Szyba czołowa laminowana, akustycznie
- Szyby przednie boczne laminowane i hartowane
- boczne szyby tylne
- Światła do jazdy dziennej (DRL)
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana Grained
- Tempomat
- Tylne oparcie składane, dzielone 60/40
- Uchwyty ISOFIX, tył
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie światel
- Wykończenie wnętrza Dark Brushed Aluminium
- Wyświetlacz Touch Pro 10 cali
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zasłonki przeciwsłoneczne, jednoczęściowe
- Zawieszenie aktywne
- Zawieszenie pneumatyczne
- Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz
- Zestaw audio Range Rover, radio z CD, wzmacniacz 250W, MP3, 8 głośników
- Zestaw do naprawy opon Land Rover
- Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| ● Dach i spojler dachu w kontrastowym kolorze Narvik Black | PLN |
| ● Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne (wzór 5084) Silver z ogumieniem | PLN |
| ● Kierownica ogrzewana | PLN |
| ● Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | PLN |
| ● Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek | PLN |
| ● Ogrzewane siedzenia przednie | PLN |
| ● Pakiet Drive | PLN |
| □ Czujnik martwego pola z funkcją zbliżającego się pojazdu z system wykrywania ruchu podczas cofania | |
| □ System monitorujący kondycję kierowcy | |
| □ System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości | |
| ● Szyby przyciemniane od słupka B | PLN |
| ● Zestaw audio Meridian, wzmacniacz 380W, 13 głośników | PLN |

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA **PLN**

OPONY **Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/65R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/65R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/65R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/65R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

Wartość (brutto) **PLN**

SUMA **PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- pokrywa komory silnika [150 – 180 µm],
- błotnik przedni prawy [130 – 250 µm],
- drzwi przednie lewe [180 – 210 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowany,
- kamera cofania – niesprawna,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

















































