



# MOTOEXPERT

## RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl  
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4  
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25  
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: SM-174/2026\_SK537R**

z dnia: 2026/05/05

Wykonawca opinii : mgr in .Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Santander Consumer Multirent sp. z o.o.

Adres: ul. Legnicka 48B, 53-611 Wrocław

Zadanie: Okre lenie warto ci pojazdu z uwzgl dniem sprzeda y wymuszonej

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [M] V-2026

Marka: ELECTRORIDE

Rok produkcji: 2024

Grupa: Trójkołowiec

Model:

Nr rejestracyjny: SK537R

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: LJLFE7111M5500031

Data pierwszej rejestracji

2024/05/31

Wskaźnik drogomierza

2397 km

Okres eksploatacji pojazdu (24/05/31-26/05/05)

23 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Czarny 2-warstwowy typu uni

Jednostka nap dowy

elektryczna

Moc silnika

2kW (3KM)

### WYPOSA ENIE (\*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 \*Kierunkowskazy przednie

2 \*Kierunkowskazy tylne

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie:	*NYLON 130/60-13 M/C 530 CST	6,0	53
Tylne lewe:	*CHAO-YANG 135/70R12 65S RP28A	5,0	64
Tylne prawe:	*CHAO-YANG 135/70R12 65S RP28A	5,0	64

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogl dzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie ogl dzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej w ograniczonym zakresie – niski stan baterii trakcyjnej) po terenie parkingu.

W czasie ogl dzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – wgniecione, odpryski powłoki lakierowej,
- podstawa dachu – pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obudowa przednia – pęknięta, ze śladami prowizorycznych napraw,
- błotnik przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

**WYPOSAZENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

**Zastrzeżenia ograniczające:**

Istot niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydawca niniejszej opinii rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkody w rozumieniu ustawy powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenionego przedmiotu a jego faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwość danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest wiadomym stanem technicznym rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którym zwierzany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższymi treściami zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, w pełni bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**do opinii nr: SM-174/2026\_SK537R**

z dnia: 2026/05/05

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [M] V-2026

Marka: ELECTRORIDE

Rok produkcji: 2024

Grupa: Trójkołowiec

Model:

Nr rejestracyjny: SK537R

Rodzaj pojazdu: Motocykl





















