

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-228/2026_SK6E018

Numer szkody / sprawy SM-228/2026_SK6E018
Nr kalkulacji 9512

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116295

Numer rejestracyjny: SK6E018
Numer nadwozia: WBA8J11020A976888
Marka: BMW
Model: Seria 3 Touring [F31] 15-19
Typ: 320d xDrive Sport Line aut
Data pierwszej rejestracji: 06.05.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9394
Data wyceny: 16.06.2026
Wycena na dzień: 16.06.2026
Wersja bazy danych: 2026.06
Wartość:

Numer wyceny **9512**
Data wyceny **16.06.2026**
Wycena na dzień **16.06.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-228/2026_SK6E018

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116295 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK6E018 / WBA8J11020A976888
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 06.05.2019 / 85
Rok produkcji 2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 233 154 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 187 800 / 45 354
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka BMW
Model Seria 3 Touring [F31] 15-19
Typ 320d xDrive Sport Line aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.07.2015 - 30.09.2019
Pojemność silnika (ccm) 1995
Moc kW / KM 140 / 190
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.06) PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył
- Dodatkowe schowki
- Dywaniki welurowe
- Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu
- Elektroniczna blokada dyferencjału
- Felgi aluminiowe 17 Double Spoke 392 z ogumieniem
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Końcówka układu wydechowego, czarna, chromowana
- Lakier uni
- Lampy tylne w technologii diodowej LED
- Listwy progowe z emblematem BMW
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym, wysoki połysk
- Podłokietnik przedni, przesuwany
- Podłokietnik tylny
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Profilowane obramowania ozdobne bocznych wlotów powietrza
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Radio BMW Professional
- Reflektory przednie diodowe
- Servotronic
- System alarmowy sterowany pilotem
- System Auto Start Stop
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Tapicerka tkaninowa Corner
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zestaw Bluetooth z interfejsem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| ● Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył (V) | PLN |
| ● Dostęp komfortowy (V) | PLN |
| ● Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 397 Jet Black z ogumieniem mieszanym (V) | PLN |
| ● Hotspot WiFi (V) | PLN |
| ● Kierownica sportowa, skórzana z czarnymi szwami (V) (G) | PLN |
| ● Lakier metalik (V) | PLN |
| ● Listwy ozdobne Aluminium Carbon z listwą akcentową w perłowym chromie (V) (G) | PLN |
| ● Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, z funkcją parkingową (V) | PLN |
| ● Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie (V) | PLN |
| ● Ogrzewanie przednich foteli (V) | PLN |
| ● Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) (V) (G) | PLN |
| ● Pakiet oświetlenia wnętrza (V) | PLN |
| ● Real Time Traffic Information (V) | PLN |
| ● Relingi dachowe, czarne (V) | PLN |
| ● Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G) | PLN |
| ● Serwis informacyjny (Concierge Services) (V) | PLN |
| ● System nawigacji satelitarnej Professional (V) | PLN |
| ● Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne (V) | PLN |
| ● Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji (V) | PLN |
| ● Tapicerka tkaninowo - skórzana Breeze (V) | PLN |
| ● Telefonía komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V) | PLN |

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN
SUMA	
PLN	
OPONY	
Zakup	
Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	
PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: "Światło pozycyjne/dzienne uszkodzone", "Termin przeglądu minął".

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [180-200 µm],
- drzwi przednie prawe [120-180 µm],

- błotnik tylny prawy [170-800 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - zarysowane,
- drzwi tylne prawe - zarysowane,
- błotnik tylny lewy - zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tyłu nadwozia - punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, brak emblematu, atrapa przednia pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - pęknięcie,
- zderzak tylny - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- obicie tapicerskie drzwi przednich prawych - przecięte miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych - przecięte miejscowo.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomicza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Objaśnienia:

- * *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G *bezpłatna opcja wyposażenia*
- A *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*
























































































2026/06/15



2026/06/15























2026/06/15




2026/06/15



























2026/06/15



2026/06/15







































2026/06/15



2026/06/15







2026/06/15



2026/06/15











2026/06/15



2026/06/15













