

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-194/2026\_WH2714A

Numer szkody / sprawy SM-194/2026\_WH2714A  
Nr kalkulacji 9459

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0132785

Numer rejestracyjny: WH2714A  
Numer nadwozia: W0VBD6EC7KG383020  
Marka: OPEL  
Model: Astra V Hatchback 15-19  
Typ: Astra V 1.4 T GPF Enjoy  
Data pierwszej rejestracji: 02.10.2019  
Rok produkcji: 2019

### WYCENA

Nr wyceny: 9341  
Data wyceny: 25.05.2026  
Wycena na dzień: 25.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9459**  
Data wyceny **25.05.2026**  
Wycena na dzień **25.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-194/2026\_WH2714A

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0132785**

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2714A / W0VBD6EC7KG383020  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.10.2019 / 79  
Rok produkcji 2019  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 111 126 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 104 800 / 6 326  
Lakier srebrny metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka OPEL  
Model Astra V Hatchback 15-19  
Typ Astra V 1.4 T GPF Enjoy  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.08.2018 - 31.12.2019  
Pojemność silnika (ccm) 1399  
Moc kW / KM 110 / 150  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN

**Wartość pojazdu (brutto)****PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby, tył
- Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
- ESP + TCS
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Spojler tylny
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa czarna
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Enjoy Biznes PLN
  - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
  - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
  - Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
  - Pakiet Dobrej Widoczności
  - Pakiet Oświetlenie Wnętrza
  - Światła przeciwmgielne z przodu
- Pakiet Zimowy PLN
  - Ogrzewana kierownica pokryta skórą oraz fotele przednie podgrzewane
  - Przyciski sterowania na kierownicy
  - Tempomat z ogranicznikiem prędkości

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), TECHNIC, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), TECHNIC, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN**

**Oś 2, Opona 1 (lewa), TECHNIC, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 2 (prawa), TECHNIC, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**SUMA**

PLN

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny technicznej przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) na wyznaczonym obszarze placu parkingowego.

W czasie oględzin stwierdzono:

**JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie wykazuje zauważalnych odstępstw od normy.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

UKład wydechowy szczelny, kompletny, zamocowany prawidłowo.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [180 – 210 µm],

- błotnik przedni lewy [160 µm],

- drzwi przednie lewe [160 – 230 µm],

- drzwi tylne lewe [300 – 370 µm],

- błotnik tylny lewy [230 – 370 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się to naprawy:

- błotnik przedni prawy - zarysowanie;

- drzwi przednie prawe - wgniecenie, zarysowanie;

- błotnik tylny prawy - wgniecenie, zarysowanie.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomicza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































